

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
いすゞ	平成27年10月	TRG-NLR85AN	ドライバン	NLR85-7021260
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
154,449km	150PS/110KW	M/T 5速	バキューム	長：4,480 mm 幅：1,780 mm 高：2,160 mm 門高：2,100 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです



エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	擦れ、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	ハロゲン
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	○	左ドア、リヤレンズ傷
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎				
排気	◎		異常ランプ	◎				
マフラー	◎		オーディオ	◎				
ターボ	◎		バックカメラ	／				
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎				
ミッション			上物仕様			走行関係		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎		床材質	／	木材	リーフサス	◎	
ギア抜け	◎					エアサス	／	
クラッチ	◎					パワステ	◎	
異音	◎					ハンドル	○	擦れ
オイル漏れ	◎					燃料タンク	◎	スチール 100L
リターダ	／							
タイヤ残量			タイヤサイズ			デフ		
単位：mm						点検項目	結果	状態
1	1		195/75R15	195/75R15		異音	◎	
—	—		—	—		オイル漏れ	◎	
2	2	1	195/75R15	195/75R15	195/75R15	デフロック	／	
—	—	—	—	—	—			
スベア	0	—	スベア	195/75R15	—			
			素材：スチール	備考：				

特記事項 *R2/4/10、115106Kmクラッチオーバーホール済。キャブ内汚れ傷。アイドリングストップ付。左ステップ割れ。フロントグリルグロメット欠品。ルーフヘコミ有。

記録簿 有 (H30/4～R3/10)

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
ドライバン	日本フルハーフ	T2DU246	平成27年
【備考】 ラッシングレール2段。庫内灯2ケ。90度ストッパー。左スライド式サイド扉。			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】				【ボデー内】			
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	腐修跡	割れ	庫内キズ
							庫内へこみ
							庫内穴あき
							床汚れ