

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
UDトラックス	平成19年3月	PKG-GK4XAB	トラクタ	GK4XAB-20441
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
1,329,492km	410PS/302KW	M/T H/L 6速	エア	長: mm 幅: mm 高: mm 門高: mm

◎:良好 ○:通常走行問題なし △:要修理 /:装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです





エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	△	点検不可	エアコン	△	点検不可	シート	○	へたり、擦れ
オイル混入	◎		スターター	△	点検不可	ヘッドライト	◎	HID
オイル漏れ	△	点検不可	オルタネーター	△	点検不可	ウィンカー	◎	
水混入	△	オイル内水混入有	P/W(運転席)	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W(助手席)	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	/		走行関係		
排気	△	点検不可	異常ランプ	△	点検不可	点検項目	結果	状態
マフラー	◎		オーディオ	◎		リーフサス	◎	
ターボ	△	点検不可	バックカメラ	/		エアサス	◎	
冷却水吹返	△	点検不可	電格ミラー	◎		パワステ	△	点検不可
ミッション			ETC	/		ハンドル	◎	
点検項目	結果	状態	タコグラフ	△	点検不可	燃料タンク	◎	アルミ 400L
ギア鳴き	△	点検不可	上物仕様			デフ		
ギア抜け	△	点検不可	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
クラッチ	△	点検不可	床材質	/		異音	△	点検不可
異音	△	点検不可				オイル漏れ	◎	
オイル漏れ	◎					デフロック	/	
リターダ	/							

特記事項  
記録簿 有○

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位: mm							
3	0			11R22.5 16PR	11R22.5 16PR		
1	0	0	2	11R22.5 14PR	11R22.5 14PR	11R22.5 14PR	11R22.5 14PR
スベア				スベア			
素材: スチール				備考:			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
カブラー	ヨコシャ	HP-1300C 「1625493282」	平成18年
【備考】			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	飛石有(リペア不可)



【外装】					【ボデー内】					
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ