

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
日野	令和 2年1月	2RG-XZU710M	ドライバン	XZU710-0028938-A
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
45,475km	150PS/110KW	M/T 6速	ハキューム	長：4,540 mm 幅：2,070 mm 高：2,170 mm 門高：2,100 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです



エンジン			電装関係			キャビン								
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態						
異音	◎		エアコン	◎		シート	◎							
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	LED						
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎							
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎							
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	◎							
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	／		走行関係								
排気	◎		異常ランプ	◎										
マフラー	◎		オーディオ	◎										
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー									
冷却水吹返	◎		電格ミラー	○	作動時異音									
ミッション			ETC	◎	標準	リーフサス	◎							
			タコグラフ	／		エアサス	／							
			ギア鳴き	◎		パワステ	◎							
			ギア抜け	◎		ハンドル	◎							
			クラッチ	◎		燃料タンク	◎	スチール 100L						
異音	◎		上物仕様			デフ								
オイル漏れ	◎								点検項目	結果	状態			
リターダ	／								床材質	／	木材			
												点検項目	結果	状態
												異音	◎	
			オイル漏れ	◎										
			デフロック	／										

特記事項	キャブ内汚れ、庫内汚れ、庫内PGリモコン側配線ジャック破損
記録簿	有（R2/4～R2/11）

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
4	3			205/70R17.5	205/70R17.5		
—	—			—	—		
2	4	3	3	205/70R17.5	205/70R17.5	205/70R17.5	205/70R17.5
—	—	—	—	—	—	—	—
スペア				7	—		
				素材：スチール	備考：		

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
ドライバン	トランテックス	「V037F17-14」	令和 2年1月
【備考】 ラッシング2段、庫内灯3ヶ、サイドドア			
パワーゲート／跳ね上げゲート	トランテックス	TRAM10-1454N	令和 2年1月
【備考】 最大昇降質量1,000kg			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】				【ボデー内】						
外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ