

車 両 情 報					
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号	
いすゞ	平成25年7月	TKG-FRR90S2	冷凍パン	FRR90-7049059	
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸	
528,900km	210PS/154KW	A/T スムーサー 6速	エア-	長: 5,690 mm	幅: 2,270 mm
				高: 2,060 mm	門高: 2,010 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	
ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	/	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	/	

電装関係	
点検項目	結果 状態
エアコン	◎
スターター	◎
オルタネーター	◎
P/W (運転席)	◎
P/W (助手席)	◎
坂道発進装置	◎
異常ランプ	◎
オーディオ	◎
バックカメラ	◎ カラー
電格ミラー	◎
ETC	◎ 標準
タコグラフ	/

上物仕様	
点検項目	結果 状態
床材質	/ アルミ 縞板張り。

キャビン		
点検項目	結果	状態
シート	○	破れ、擦れ、汚れ
ヘッドライト	◎	H I D
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	
走行関係		
点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	/	
パワステ	◎	
ハンドル	○	擦れ
燃料タンク	◎	スチール 100L
デフ		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル濡れ	◎	
デフロック	/	

特記事項 キャブ内汚れ傷。インナーバンパー、第1メンバー修復歴有。

記録簿 無 ()

タイヤ残量





単位: mm

	3		6	
	—		—	
3	2	2	3	
—	—	—	—	
スベア		—	—	

タイヤサイズ			
	<u>225/80R17.5</u>	<u>225/80R17.5</u>	
	—	—	
<u>225/80R17.5</u>	<u>225/80R17.5</u>	<u>225/80R17.5</u>	<u>225/80R17.5</u>
—	—	—	—
.....			
	<u>スペア</u>	—	—
素材：アルミ 備考：リヤのみスタッドレスタイヤ。スペアタイヤ欠品。			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍パン	東プレ	F132617	平成25年7月
【備考】 ジョロダーレール4列。ラッシングレール2段。庫内灯4ケ。水抜き穴前2ケ。90度ストッパー。左観音式サイド扉。			
冷凍機／直結	東プレ	XV42LOC-T	平成25年7月
【備考】 -30℃設定 （ 1hで +28.5℃ → +11.5℃ 確認 ）。			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	飛石有(リペア 不可)



【外装】

【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----