

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
いすゞ	平成20年2月	PDG-CYJ77W8	アルミウイング	CYJ77W8-7001730
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
1,497,377km	380PS/279KW	M/T 7速	エア	長:9,600 mm 幅:2,300 mm 高:2,600 mm 門高:2,500 mm

◎:良好 ○:通常走行問題なし △:要修理 /:装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	△	点検不可
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	△	燃料タンク
排気	△	点検不可
マフラー	◎	
ターボ	△	点検不可
冷却水吹返	△	点検不可
ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	△	点検不可
ギア抜け	△	点検不可
クラッチ	△	点検不可
異音	△	点検不可
オイル漏れ	◎	
リターダ	△	点検不可

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	△	点検不可
スターター	◎	
オルタネーター	△	点検不可
P/W(運転席)	△	動き悪い
P/W(助手席)	△	作動しない
坂道発進装置	△	点検不可
異常ランプ	△	点検不可
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	△	点検不可
タコグラフ	△	点検不可
上物仕様		
点検項目	結果	状態
床材質	/	木材

キャビン		
点検項目	結果	状態
シート	○	へたり、擦れ
ヘッドライト	◎	HID
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	
走行関係		
点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	△	点検不可
パワステ	△	点検不可
ハンドル	○	擦れ
燃料タンク	◎	スチール 300L 300L 前側タンク燃料にじみ
デフ		
点検項目	結果	状態
異音	△	点検不可
オイル漏れ	◎	
デフロック	◎	





上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	日本トレクス	「08W-01151」	(不明)
【備考】庫内灯4つ ラッシング2段			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	飛石有(リペア可)

特記事項
記録簿 有○

タイヤ残量			
単位: mm			
6	7		
6	6		
6	7	7	6
5	7	5	5
スベア	-	-	

タイヤサイズ			
245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
スベア	-	-	
素材:スチール	備考:		



【外装】					【ボデー内】					
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ