

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
UDトラックス	平成18年9月	ADG-CD4ZA	アルミウイング	CD4ZA-02595
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
約 1,220,000km		セミア/T エスコット H/L 6速	エア	長: 9,600 mm 幅: 2,360 mm 高: 2,530 mm 門高: 2,460 mm

◎: 良好 ○: 通常走行問題なし △: 要修理 /: 装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです





エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	△	点検不可 エンジンばらし	エアコン	△	点検不可	シート	○	へたり
オイル混入	◎		スターター	△	点検不可	ヘッドライト	◎	HID
オイル漏れ	△	点検不可	オルタネーター	△	点検不可	ウィンカー	◎	
水混入	△	点検不可	P/W (運転席)	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	△	点検不可	P/W (助手席)	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	△	点検不可	坂道発進装置	○	点検不可			
排気	△	点検不可	異常ランプ	△	点検不可	走行関係		
マフラー	◎		オーディオ	◎		点検項目	結果	状態
ターボ	△	点検不可	バックカメラ	◎	カラー	リーフサス	◎	
冷却水吹返	△	点検不可	電格ミラー	◎		エアサス	○	点検不可
			ETC	/		パワステ	△	点検不可
ミッション			タコグラフ	◎	アナログ	ハンドル	○	擦れ
点検項目	結果	状態	上物仕様			燃料タンク	◎	スチール 300L
ギア鳴き		点検不可	点検項目	結果	状態	デフ		
ギア抜け		点検不可	床材質	/	木材	点検項目	結果	状態
クラッチ		点検不可				異音	△	点検不可
異音		点検不可				オイル漏れ	◎	
オイル漏れ	◎					デフロック	/	
リターダ		点検不可						

特記事項 エンジンばらしのため始動不可
記録簿 有○

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位: mm							
8	7			295/70R22.5	295/70R22.5		
—	—			—	—		
0	0	0	0	11R22.5 14PR	11R22.5 14PR	11R22.5 14PR	11R22.5 14PR
0	0	0	0	11R22.5 14PR	11R22.5 14PR	11R22.5 14PR	11R22.5 14PR
スペア	6	—		スペア	295/70R22.5	—	
素材: スチール				備考:			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	日本フルーフ	DMJ 「W7JA916」	
【備考】 ラッシング2段 室内灯4個 中柱回転式			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	無



【外装】					【ボデー内】					
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ