

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
三菱ふそう	平成25年10月	TKG-FBA20	ドライバン	FBA20-521833
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
19,046km	130PS/96KW	M/T 5速	バキューム	長：3,280 mm 幅：1,770 mm 高：1,800 mm 門高：1,720 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです





エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	へたり
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	ハロゲン
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	／				
排気	◎		異常ランプ	◎		走行関係		
マフラー	◎		オーディオ	◎		点検項目	結果	状態
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー	リーフサス	◎	
冷却水吹返	◎		電格ミラー	△	不動	エアサス	／	
			ETC	／		パワステ	◎	
ミッション			タコグラフ	／		ハンドル	◎	
点検項目	結果	状態				燃料タンク	◎	スチール 70L
ギア鳴き	◎		上物仕様					
ギア抜け	◎		点検項目	結果	状態	デフ		
クラッチ	◎					点検項目	結果	状態
異音	◎		床材質	／	ステンレス	異音	◎	
オイル漏れ	◎					オイル漏れ	◎	
リターダ	／					デフロック	／	

特記事項
記録簿 有 (H26/10～R3/4)

タイヤ残量	タイヤサイズ			
単位：mm				
76	195/75R15	195/75R15	195/75R15	195/75R15
52	195/75R15	195/75R15	195/75R15	195/75R15
52	195/75R15	195/75R15	195/75R15	195/75R15
52	195/75R15	195/75R15	195/75R15	195/75R15
スペア	195/75R15	195/75R15	195/75R15	195/75R15
素材：スチール 備考：				

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
ドライバン	日本フルハーフ	DLK 「T2HC745」	平成25年10月
【備考】ラッシング1段、左スライドドア、庫内リモコン、庫内灯2ケ、床上150ステンレス貼り。リアドア膨らみ有り。			
パワーゲート／垂直ゲート	新明和工業	REV06-1103 「S41002826」	平成25年10月
【備考】最大昇降質量600kg、長1050mm（有効長920mm）幅1800mm			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有



【外装】				【ボデー内】						
外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ