

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
UDトラックス	平成27年3月	QKG-CD5ZA	アルミウイング	CD5ZA-30801
走行	馬力	シフト		ブレーキ
1,192,960km	380PS/279KW	A/T	エスコット H/L 6速	エア-
				長: 9,600 mm 幅: 2,400 mm 高: 2,400 mm 門高: 2,400 mm

◎: 良好 ○: 通常走行問題なし △: 要修理 /: 装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです





エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	△	点検不可	エアコン	△	点検不可	シート	○	へたり、擦れ
オイル混入	△	点検不可	スターター	△	点検不可	ヘッドライト	◎	H I D
オイル漏れ	△	点検不可	オルタネーター	△	点検不可	ウィンカー	◎	
水混入	△	点検不可	P/W (運転席)	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	△	点検不可	P/W (助手席)	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	△	点検不可	坂道発進装置	◎		走行関係		
排気	△	点検不可	異常ランプ	△	点検不可	点検項目	結果	状態
マフラー	◎		オーディオ	◎		リーフサス	◎	
ターボ	△	点検不可	バックカメラ	◎	カラー	エアサス	◎	
冷却水吹返	△	点検不可	電格ミラー	◎		パワステ	△	点検不可
ミッション			ETC	◎	2.0	ハンドル	◎	
点検項目	結果	状態	タコグラフ	◎	アナログ、デジタル	燃料タンク	◎	スチール 300L 300L 200L
ギア鳴き	△	点検不可	上物仕様			デフ		
ギア抜け	△	点検不可	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
クラッチ	/		床材質	/	木材	異音	△	点検不可
異音	△	点検不可				オイル漏れ	◎	
オイル漏れ	◎					デフロック	/	
リターダ	△	点検不可						

特記事項  
記録簿 有○

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位: mm							
3	4			295/80R22.5	295/80R22.5		
—	—			—	—		
11	11	11	10	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR
12	10	9	9	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR
スベア	5	—		スベア	295/80R22.5	—	—
素材: アルミ				備考:			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	日本フルハーフ	D-LWCKLG0S009825B 「W8DV966」	(不明)
【備考】 庫内灯4つ ラッシング2段			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	無



【外装】					【ボデー内】					
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ