

車両情報					
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号	
日野	平成22年5月	BDG-FS1ERYA	トラクタ	FS1ERY-12089	
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸	
879,458km	450PS/331KW	M/T 7速	エアー	長：mm 高：mm	幅：mm 門高：mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	破れ、へたり
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	H I D
オイル漏れ	○	シリンダヘッド	オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	◎	ミラーヒーター付き。
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	／		走行関係		
排気	◎		異常ランプ	◎		点検項目	結果	状態
マフラー	◎		オーディオ	○	アンテナ折れ	リーフサス	◎	
ターボ	◎		バックカメラ	／		エアサス	／	
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		パワステ	◎	
ミッション			ETC	◎	2.0	ハンドル	○	擦れ
点検項目	結果	状態	タコグラフ	△	アナログ動作不良	燃料タンク	◎	スチール300L
ギア鳴き	◎		上物仕様			デフ		
ギア抜け	◎		点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
クラッチ	◎		床材質	／		異音	◎	
異音	◎					オイル漏れ	◎	
オイル漏れ	◎					デフロック	◎	
リターダ	◎	永久磁石式						

特記事項 ドライブレコーダー付き。※キャブ後部付近エア漏れ有り。

記録簿 無 ○





タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
9	8			315/80R22.5	315/80R22.5		
—	—			—	—		
10	10	10	10	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR
7	4	5	6	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR
スベア				—	—	—	—
				素材：スチール 備考：スタッドレスタイヤ6本混在。			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
飼料運搬車／フルトラクター	自動車精工	110MS-250-4CPR 「Z5184」	平成22年5月

【備考】ピントルフック、ABSコネクター、 4室、ラジコン、最大容積23.62立米。

【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有



【外装】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----

【ボデー内】