

車 両 情 報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
日野	令和 1年8月	2RG-FW1AHG	アルミウイング	FW1AH+105046
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
278,011km	380PS/279KW	セミア/T プロシフト	エア－	長：9,640 mm 幅：2,400 mm 高：2,650 mm 門高：2,570 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです




エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	◎	
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	LED
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎		走行関係		
排気	◎		異常ランプ	◎		点検項目	結果	状態
マフラー	◎		オーディオ	◎		リーフサス	◎	
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー	エアサス	◎	リヤエアサス
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		パワステ	◎	
ミッション			ETC	◎	2.0	ハンドル	◎	
点検項目	結果	状態	タコグラフ	/		燃料タンク	◎	スチール 300L 200L
ギア鳴き	◎		上物仕様			デフ		
ギア抜け	◎		点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
クラッチ	◎		床材質	/	木材	異音	◎	
異音	◎					オイル漏れ	◎	
オイル漏れ	◎					デフロック	◎	
リターダ	◎	永久磁石式						

特記事項	キャブ内汚れ
記録簿	有 (R2/7)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
	8	7		245/70R19.5	245/70R19.5		
	8	5		245/70R19.5	245/70R19.5		
8	9	9	7	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
7	7	4	6	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
スベア				スベア		245/70R19.5	—
素材：スチール				備考：			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	日本フルハーフ	DKL 「W9D1031」	令和 1年8月
【備考】 ラッシング2段、庫内灯4個、引出フック9対			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】					【ボデー内】					
外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ