

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
日野	平成18年10月	VF-XKU304E	ドライバン	XKU304-1000574
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
338,976km	150PS/110KW	M/T 5速	ハキューム	長:2,000 mm 幅:1,600 mm 高:1,700 mm 門高:1,700 mm

◎:良好 ○:通常走行問題なし △:要修理 /:装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	◎	
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	ハロゲン
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W(運転席)	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W(助手席)	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	/		走行関係		
排気	◎		異常ランプ	◎				
マフラー	◎		オーディオ	◎		点検項目	結果	状態
ターボ	◎		バックカメラ	/		リーフサス	◎	
冷却水吹返	◎		電格ミラー	/		エアサス	/	
ミッション			ETC	/		パワステ	◎	
			点検項目	結果	状態	ハンドル	○	擦れ、エグレ
ギア鳴き	◎		タコグラフ	◎	アナログ	燃料タンク	◎	スチール 80L
ギア抜け	◎		上物仕様			デフ		
クラッチ	◎		点検項目	結果	状態			
異音	◎		床材質	/	木材 庫内灯1つ	異音	◎	
オイル漏れ	◎					オイル漏れ	◎	
リターダ	/					デフロック	/	

特記事項
記録簿 無○

タイヤ残量

単位: mm

7	3		
—	—		
6	9	8	7
—	—	—	—
スベア		—	—

タイヤサイズ

195/85R16	195/85R16		
—	—		
195/85R16	195/85R16	195/85R16	195/85R16
—	—	—	—
スベア		—	—





素材: スチール 備考:

上物仕様

上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
ドライバン/冷凍・冷蔵庫有り	トヨタ車体		(不明)
【備考】			
冷凍機/直結	デンソー		(不明)
【備考】 -20℃設定			
【備考】			

外装状態

キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	無



【外装】	【ボデー内】
外装キズ	外装へこみ
うき	曲がり
サビ	補修跡
割れ	庫内キズ
	庫内へこみ
	庫内穴あき
	床汚れ