

車両情報					
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号	
日野	平成17年10月	VF-XKU304E	ドライバン	XKU304-1000045	
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸	
296,195km	150PS/110KW	M/T 5速	バキューム	長：2,000 mm 高：1,700 mm	幅：1,600 mm 門高：1,700 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです



エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	へたり
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	ハロゲン
オイル漏れ	○	オイルパン、 パワステオイルポン プ、 インタークーラーホ ース	オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
			P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
			P/W（助手席）	◎		ミラー	◎	
			坂道発進装置	◎				
水混入	◎		異常ランプ	◎		走行関係		
水漏れ	◎		オーディオ	◎		点検項目	結果	状態
燃料漏れ	◎		バックカメラ	／		リーフサス	◎	
排気	◎		電格ミラー	／		エアサス	／	
マフラー	◎		ETC	／		パワステ	◎	
ターボ	○	オイルにじみ	タコグラフ	◎	アナログ	ハンドル	○	擦れ
冷却水吹返	◎					燃料タンク	◎	スチール 80L
ミッション			上物仕様			デフ		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎		床材質	／	木材、アルミ	異音	◎	
ギア抜け	◎					オイル漏れ	◎	
クラッチ	◎					デフロック	／	
異音	◎							
オイル漏れ	◎							
リターダ	／							

特記事項
記録簿 無○

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
4	3			195/85R16	195/85R16		
—	—			—	—		
2	2	3	2	195/85R16	195/85R16	195/85R16	195/85R16
—	—	—	—	—	—	—	—
スベア				195/85R16	195/85R16	—	—
				素材：スチール	備考：		

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
ドライバン	トヨタ車体	「ST05B010353」	(不明)
【備考】庫内灯1つ			
冷凍機	デンソー		(不明)
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	無



【外装】				【ボデー内】						
外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ