

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
日野	令和 1年2月	TKG-XZU712M	冷凍バン	XZU712-0005026
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
57,863km	150PS/110KW	M/T 6速	ハキューム	長：4,620 mm 幅：1,990 mm 高：1,890 mm 門高：1,730 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです



エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	◎	
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	ハロゲン
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎				
排気	◎		異常ランプ	◎		走行関係		
マフラー	◎		オーディオ	◎		点検項目	結果	状態
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー	リーフサス	◎	
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		エアサス	／	
			ETC	／		パワステ	◎	
			タコグラフ	／		ハンドル	◎	
ミッション			上物仕様			燃料タンク	◎	スチール 100L
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態			
ギア鳴き	◎		床材質	／	アルミ 縞アルミ	デフ		
ギア抜け	◎					点検項目	結果	状態
クラッチ	◎					異音	◎	
異音	◎					オイル漏れ	◎	
オイル漏れ	◎					デフロック	／	
リターダ	／							

特記事項	小物入れ欠品。
記録簿	有（R1/5～R3/2）

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位: mm							
	3	3		205/85R16	205/85R16		
	—	—		—	—		
4	4	3	3	205/85R16	205/85R16	205/85R16	205/85R16
—	—	—	—	—	—	—	—
スベア		9	—	スベア		205/85R16	—
素材: スチール				備考:			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍バン	東プレ	H183586	令和 1年1月
【備考】 ラッシング2段、水抜き穴4ケ、庫内灯両側LED（一部不灯）、両側スライドドア、天井結露防止シート、リアドア3枚扉。簡易仕切り板有り。			
冷凍機／直結	東プレ	XV36LODRAA-T「H183586」	令和 1年1月
【備考】 2エバー、-30℃設定。			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】					【ボデー内】					
外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ