

車 両 情 報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
いすゞ	平成26年11月	TKG-NPR85AR	平ボディ	NPR85-7048596
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
25,591km	150PS/110KW	M/T 6速	パキューム	長: 4,350 mm 幅: 2,070 mm 高: 380 mm 門高: 1,260 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	
ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	／	

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	/	
電格ミラー	/	
ETC	◎	標準
タコグラフ	/	
上物仕様		
点検項目	結果	状態
床材質	/	木材

キャビン	
点検項目	結果 状態
シート	○ タバコ穴
ヘッドライト	◎ ハロゲン
ウィンカー	◎
ワイパー	◎
ミラー	◎

走行関係	
点検項目	結果 状態
リーフサス	◎
エアサス	/
ハワステ	◎
ハンドル	◎
燃料タンク	◎ スチール 100L

デフ	
点検項目	結果 状態
異音	◎
オイル漏れ	◎
デフロック	/

特記事項 左フロントピラー補修跡有り。

記録簿 有 (H27/3~R3/2)

タイヤ残量





単位: mm

	11	10	
	—	—	
10	6	10	10
—	—	—	—
スベア		7	—

タイヤサイズ				
	205/75R16	205/75R16		
	—	—		
205/75R16	205/75R16	205/75R16	205/75R16	
—	—	—	—	
スペア		205/75R16	—	
素材：スチール	備考：			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
平ボディ	完成車		平成26年11月
【備考】引出フック3対、セイコーラック両側1対、ゲート開放時のみサイドアオリ開閉可能、左アオリ接触の為開閉不良、左アオリキャッチ不良。			
パワーゲート／跳ね上げゲート	極東開発工業	S801-1SRT2 「14TO80118N」	平成26年11月
【備考】最大荷重800kg、ゲート長1330、ゲート幅1980、ストッパー迄長1100、サイドストッパー幅1830。			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	無



【外装】

【ボデー内】

外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ
----------	-----------	----	-----	----	-----	----	----------	-----------	-----------	---------