

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
三菱ふそう	平成30年9月	2PG-FS74HZ	アルミウイング	FS74HZ-502516
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
475,595km	394PS/290KW	A/T シフトパイロット	エアー	長：9,600 mm 幅：2,400 mm 高：2,620 mm 門高：2,540 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	破れ シートカバー破れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	△	LED フォグランプ右側不灯
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎				
排気	◎		異常ランプ	○	右フォグランプ異常			
マフラー	◎		オーディオ	◎				
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー			
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎				
ミッション						走行関係		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎		上物仕様			リーフサス	◎	
ギア抜け	◎		点検項目	結果	状態	エアサス	◎	リヤエアサス
クラッチ	／					パワステ	◎	
異音	◎		床材質	／	木材 汚れ有り	ハンドル	○	擦れ
オイル漏れ	◎					燃料タンク	◎	スチール 300L 300L
リターダ	／							
						デフ		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎					異音	◎	
オイル漏れ	◎					オイル漏れ	◎	
デフロック	／					デフロック	／	

特記事項
記録簿 有 (H31/2～R2/9)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位: mm							
	7	9			<u>265/70R19.5</u>	<u>265/70R19.5</u>	
	5	7			<u>265/70R19.5</u>	<u>265/70R19.5</u>	
7	8	7	7	<u>265/70R19.5</u>	<u>265/70R19.5</u>	<u>265/70R19.5</u>	<u>265/70R19.5</u>
7	8	7	7	<u>265/70R19.5</u>	<u>265/70R19.5</u>	<u>265/70R19.5</u>	<u>265/70R19.5</u>
スペア		7	—	スペア		<u>265/70R19.5</u>	—
素材: スチール				備考:			