

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
三菱ふそう	平成28年8月	TPG-FBA50	平ボディ	FBA50-550280
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
155,386km	150PS/110KW	M/T 5速	ハキューム	長：3,060mm 幅：1,610mm 高：380mm 門高：mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○ 擦れ	
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎ H I D	
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	○ リヤ左レンズひび。	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	○ カバー傷。	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎		走行関係		
排気	◎		異常ランプ	◎				
マフラー	◎		オーディオ	◎				
ターボ	◎		バックカメラ	／				
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎				
ミッション			ETC	◎ 標準		点検項目		
			タコグラフ	／		結果	状態	
			上物仕様			リーフサス	◎	
			点検項目	結果	状態	エアサス	／	
			床材質	／ 木材		パワステ	◎	
ギア鳴き	◎		デフ			ハンドル	○ 擦れ	
ギア抜け	◎					燃料タンク	◎ スチール 70L	
クラッチ	◎					点検項目		
異音	◎					結果	状態	
オイル漏れ	◎					異音	◎	
リターダ	／					オイル漏れ	◎	
						デフロック	／	





特記事項 キャブ内汚れ傷。ルーフヘコミ有。

記録簿 有 (H29/8～R3/7)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
7	7			205/75R16	205/75R16		
—	—			—	—		
5	4	5	4	205/75R16	205/75R16	205/75R16	205/75R16
—	—	—	—	—	—	—	—
スベア			7	—	—	—	—
素材：スチール		備考：					

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
平ボディ	パプコ	不明	平成28年
【備考】 左右煽りローブ穴5対。前立て補強入り。角出し。			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----

【ボデー内】