

| 車両情報      |             |            |        |                                                 |
|-----------|-------------|------------|--------|-------------------------------------------------|
| 車名        | 初年度登録       | 型式         | 形状     | 車台番号                                            |
| 三菱ふそう     | 平成27年6月     | QPG-FS64VZ | 冷凍ウイング | FS64VZ-510521-A                                 |
| 走行        | 馬力          | シフト        | ブレーキ   | ボディ内寸                                           |
| 825,627km | 380PS/279KW | A/T イノマツト  | エアー    | 長：9,400 mm 幅：2,330 mm<br>高：2,570 mm 門高：2,410 mm |

◎：良好    ○：通常走行問題なし    △：要修理    ／：装備無し    ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン

| 点検項目  | 結果 | 状態 |
|-------|----|----|
| 異音    | ◎  |    |
| オイル混入 | ◎  |    |
| オイル漏れ | ◎  |    |
| 水混入   | ◎  |    |
| 水漏れ   | ◎  |    |
| 燃料漏れ  | ◎  |    |
| 排気    | ◎  |    |
| マフラー  | ◎  |    |
| ターボ   | ◎  |    |
| 冷却水吹返 | ◎  |    |

ミッション

| 点検項目  | 結果 | 状態 |
|-------|----|----|
| ギア鳴き  | ◎  |    |
| ギア抜け  | ◎  |    |
| クラッチ  | /  |    |
| 異音    | ◎  |    |
| オイル漏れ | ◎  |    |
| リターダ  | /  |    |

電装関係

| 点検項目      | 結果 | 状態          |
|-----------|----|-------------|
| エアコン      | ◎  |             |
| スターター     | ◎  |             |
| オルタネーター   | ◎  |             |
| P/W (運転席) | ◎  |             |
| P/W (助手席) | ○  | レギュレーターガタ有り |
| 坂道発進装置    | ◎  |             |
| 異常ランプ     | ◎  |             |
| オーディオ     | △  | 操作不良        |
| バックカメラ    | ◎  | カラー         |
| 電格ミラー     | ◎  |             |
| ETC       | ◎  | 2.0         |
| タコグラフ     | ◎  | アナログ        |

上物仕様

| 点検項目 | 結果 | 状態  |
|------|----|-----|
| 床材質  | /  | アルミ |

キャビン

| 点検項目   | 結果 | 状態        |
|--------|----|-----------|
| シート    | ○  | タバコ穴、擦れ   |
| ヘッドライト | ◎  | H I D     |
| ウィンカー  | ○  | サイド: 右割れ  |
| ワイパー   | ◎  |           |
| ミラー    | ○  | アンダーミラー欠品 |

走行関係

| 点検項目  | 結果 | 状態                |
|-------|----|-------------------|
| リーフサス | ◎  |                   |
| エアサス  | ◎  |                   |
| パワステ  | ◎  |                   |
| パワドル  | ◎  |                   |
| ハンドル  | ◎  |                   |
| 燃料タンク | ◎  | スチール<br>300L 300L |

デフ



| 点検項目  | 結果 | 状態 |
|-------|----|----|
| 異音    | ◎  |    |
| オイル漏れ | ◎  |    |
| デフロック | ◎  |    |

|      |           |          |             |
|------|-----------|----------|-------------|
| 特記事項 | キャブ内汚れ    | ボデー看板消し跡 | ウイングキャッチ曲がり |
| 記録簿  | 有 (R2/10) |          |             |

| タイヤ残量   |   |   |   | タイヤサイズ      |             |             |             |
|---------|---|---|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 単位：mm   |   |   |   |             |             |             |             |
| 6       | 5 |   |   | 245/70R19.5 | 245/70R19.5 |             |             |
|         | 5 | 6 |   | 245/70R19.5 | 245/70R19.5 |             |             |
| 7       | 7 | 7 | 6 | 245/70R19.5 | 245/70R19.5 | 245/70R19.5 | 245/70R19.5 |
| 8       | 8 | 4 | 4 | 245/70R19.5 | 245/70R19.5 | 245/70R19.5 | 245/70R19.5 |
| スベア     |   |   |   | 245/70R19.5 |             |             |             |
| 0       |   |   |   | —           |             |             |             |
| 素材：スチール |   |   |   | 備考：         |             |             |             |

| 上物仕様                                         |         |                         |         |
|----------------------------------------------|---------|-------------------------|---------|
| 上物名                                          | メーカー    | 型式「製造番号」                | 年式      |
| 冷凍ウイング                                       | 矢野特殊自動車 | WPT 2147-8<br>「B150194」 | 平成27年4月 |
| 【備考】床キーストン ジョロダー4列 ラッシング2段 エアラインレール サーキュレーター |         |                         |         |
| 冷凍機／直結（スタンバイ付）                               | サーモキング  | TZ1200                  | 平成27年   |
| 【備考】-25℃設定                                   |         |                         |         |
| 【備考】                                         |         |                         |         |

| 外装状態     |        |         |     |
|----------|--------|---------|-----|
| キャブコーション | フレーム番号 | フレームのさび | 飛石  |
| 有        | 確認済    | 小       | 点傷有 |



|          |           |    |     |    |        |    |          |           |           |         |
|----------|-----------|----|-----|----|--------|----|----------|-----------|-----------|---------|
| 【外装】     |           |    |     |    | 【ボデー内】 |    |          |           |           |         |
| 外装<br>キズ | 外装<br>へこみ | うき | 曲がり | サビ | 補修跡    | 割れ | 庫内<br>キズ | 庫内<br>へこみ | 庫内<br>穴あき | 床<br>汚れ |