

車両情報					
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号	
日野	平成28年10月	TKG-FC9JKA	アルミウイング	FC9JKA-21603	
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸	
352,243km	210PS/154KW	A/T プロシフト	エア－	長：6,240 mm 高：2,470 mm	幅：2,390 mm 門高：2,310 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです





エンジン			電装関係			キャビン					
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態			
異音	◎		エアコン	○	コントロールパネル一部暗い	シート	◎				
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	H I D			
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎				
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎				
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	◎				
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎		走行関係					
排気	◎		異常ランプ	◎							
マフラー	○	テールパイプすず付着	オーディオ	◎	ナビ付き						
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー	リーフサス	◎				
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		エアサス	／				
ミッション			ETC	◎	2.0	パワステ	◎				
			タコグラフ	／		ハンドル	◎				
			上物仕様			燃料タンク	◎	スチール 200L			
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態			
ギア鳴き	◎		床材質	／	木材	デフ					
ギア抜け	◎										
クラッチ	／										
異音	◎										
オイル漏れ	◎										
リターダ	／										

特記事項
記録簿 有 (H29/3～R3/4)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
10	11			225/80R17.5	225/80R17.5		
—	—			—	—		
11	11	12	12	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5
—	—	—	—	—	—	—	—
スペア		12	—	スペア		225/80R17.5	—
素材：スチール				備考：			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	パブコ	699C3316	平成28年10月
【備考】 ラッシング2段、庫内灯3個			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	飛石有(リペア可)



【外装】				【ボデー内】						
外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ