

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
日野	令和 1年12月	2PG-FW1AHG	アルミウイング	FW1AH+112115
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
312.764km	380PS/279KW	M/T 7速	エア－	長：9,620 mm 幅：2,410 mm 高：2,650 mm 門高：2,570 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです



エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	◎	
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎ L E D	
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎		➤ 走行関係		
排気	◎		異常ランプ	◎		点検項目	結果	状態
マフラー	○	テールパイプすず付着	オーディオ	◎		リーフサス	◎	
ターボ	◎		バックカメラ	◎ カラー		エアサス	◎ リヤエアサス	
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		パワステ	◎	
ミッション			ETC	◎ 2.0		ハンドル	◎	
点検項目	結果	状態	タコグラフ	◎ アナログ		燃料タンク	◎ スチール 300L 200L	
ギア鳴き	◎		上物仕様			➤ デフ		
ギア抜け	◎		点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
クラッチ	◎		床材質	/ 木材		異音	◎	
異音	◎					オイル漏れ	◎	
オイル漏れ	◎					デフロック	◎	
リターダ	◎	永久磁石式						

特記事項
記録簿 有 (R2/11)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
1	3			245/70R19.5	245/70R19.5		
0	4			245/70R19.5	245/70R19.5		
2	2	3	4	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
0	0	2	0	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
スベア				245/70R19.5			
1				—			
素材：スチール				備考：			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	日本トレクス	「19W-09465」	令和 1年12月
【備考】 ラッシング2段、引出しフック9対、庫内灯4ヶ			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】					【ボデー内】					
外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ