



お客様ご依頼内容

営業担当者

生田

U2201009

受付日	納車予定日	ユーザー名	型式・車体番号	形状
R4・1/6	R4・1/25	(株)エヌ・エス・アライズ	APG-FS64VZ-510521	冷凍ラインワ

登録地	登録区分	希望No.	ペイント・電光
	自家用・事業用		
車両登録 (モリティス・回送者) ETCセットアップ (有・無)			

清掃	現状販売	A・B・C	外装洗車	A・B・C	キャブ内 清掃	A・B・C	ボデー 内 清掃	A・B・C

清掃状態区分 A: きちんと(キャブ内ヤニ取り) B: 大きなゴミは取る、エアーで吹かす C: 何もしない

整備	車検一式(久留米以外は予備検)	3か月点検
	↑該当項目にレ点	※記録簿付
☒ E/Gオイル	☐ デフオイル	☐ M/Tオイル
☐ エアーエレメント	☐ 燃料エレメント	☒ ラジエーター水
☐ オイルエレメント	☐ シート	☐ キー類(付属品含む)
☐ タイヤ	☐ フロントガラス(無色・ぼかし有り(青・緑))	

修理要望箇所	その他
福岡支店にて点検	


電装		
☒ バッテリー	☐ ETC	☒ 冷凍機
☒ 保安灯火	☒ その他灯火類	☐ バックカメラ
☒ エアコン・ヒーター類	☐ 灰皿・小物入れ	

修理要望箇所	その他
バッテリー交換(福岡支店にて) 冷凍機点検(AZ依頼済)	冷凍機点検 冷凍機修理(モリテ) ※ワイヤーステアリング修理(モリテにて)

調整:A 板金:B 清掃:C 脱着:D 測定:F 研磨:G オーバーホール:OH 洗浄:J 注入:K 給油:L 補給:M 充電:N 分解:O
塗装:P 修理:△ 修正:R 整備:S 締付:T エア抜き:U 点検:V 取外し:W 交換:X 溶接:Y 取付け:Z

追加

实施日 2022年1月7日



冷凍機点検チェックシート

(傳 審) 1233038) (NO-U2201009-92)

題 客 名	会 社 名		株式会社ウシジマ ウシトラ・		サ ー ビ ス 店	会 社 名		株式会社 A・Z																		
	所 在 地		福岡支店			担当 者 名		W/E																		
登録番号						走行距離		825.629 Km		シャーシ型式		FS64V8-5/0521-A														
冷凍機型式						TX 1200				製造 No.																
コンプレッサ	点検内容				前室	後室	電 気 系	点検内容				前室	後室													
	マウントブラケット取付け状態				✓	✓		コントロールパネル設定温度(点検時)				-30℃	℃													
	コンプレッサー取付け状態				✓	✓		コントロールパネル作動状態				✓	✓													
	コンプレッサー異音・オイルしみ				✓	✓		記録計との温度差異				℃	℃													
	マグネットクラッチ作動及び異音				✓	✓		ワイヤーハーネス損傷・コネクター緩み				✓	✓													
	アイドルブリーダ消耗及び異音				✓	✓		B端子・ヒューズブルリンクの状態				✓	✓													
	Vベルト磨耗・損傷及び張り具合				✓	✓		スタンバイユニット取付ボルト緩み				✓	✓													
コンデンサ	高・低圧ホース取付け状態及び損傷				✓	ガス漏れ	ス タ ン バ イ	スタンバイ防振ゴム状態				✓	✓													
	アイドルアップ作動点検							スタンバイコンプ異音オイルしみ				✓	✓													
	コンデンサユニット取付ボルト緩み				✓	✓		スタンバイクラッチ作動及び異音																		
	コンデンサカバー損傷				✓	✓		スタンバイユニットベルト状態																		
エバポレータ	コンデンサファンの汚れ・目詰まり				✓	✓	加 温	高・低圧ホース取付け状態及び損傷				✓	✓													
	ファンモーター異音・風量・回転状態				✓	✓		スタンバイコード及びコネクター状態																		
	クーリングユニット取付ボルト緩み				✓	✓		加温動作確認																		
	エバポレーターファンの汚れ・目詰まり				✓	✓		加温ストレーナ清掃																		
配管系	ファンモーター異音・風量・回転状態				✓	✓	そ の 他	LLC濃度測定																		
	ドレンパイプ排水状態				✓	✓		コンテナの損傷																		
	除霜動作点検				解除まで 10分	10分		間仕切り板の損傷・間仕切りファン動作																		
	配管接続部緩み・オイルしみ				ガス漏れ	✓																				
冷却テスト	配管損傷・変形				✓	✓	設定温度変更・アイドル調整変更の復旧(点検後)																			
	配管クランプの緩み・腐食				✓	✓																				
	ガスの量(サイトグラス確認)				L	✓																				
E、G回転数 rpm														外気温度		状 態 ・ 記 号	良好	V								
前室運														庫内温度			3℃	-2℃	-5℃	-7℃	-9℃	-11℃	-13℃	10℃	不良	記述
後室助														圧力 MPa			高圧 0.8 Mpa	1.2 Mpa	1.2 Mpa	1.2 Mpa	1.2 Mpa	1.2 Mpa	1.2 Mpa		1.2 Mpa	交換
														低圧 0.14 Mpa			0.15 Mpa	0.12 Mpa	0.12 Mpa	0.12 Mpa	0.12 Mpa	0.11 Mpa	℃	調整	A	
														庫内温度			×	×	×	×	×	×	×	直射日光	補充	L
														圧力 MPa			高圧 1.3 Mpa	1.3 Mpa	1.3 Mpa	1.4 Mpa	1.3 Mpa	1.3 Mpa	1.3 Mpa	(強)弱・無	清掃	C
														低圧 0.22 Mpa			0.17 Mpa	0.12 Mpa	0.12 Mpa	0.12 Mpa	0.12 Mpa	0.12 Mpa		増締め	T	
備考・故障内容														交換部品等												
運転席側・ドライバ出口 フレアー部よりガス漏れ有り														ガス 404A 500g												
助手席側・低圧ホースよりガス漏れ有り																										
(助) ガス補充																										
車両 バッテリー不良														スタンバイコード ナシ												
お客様(販売店様)のサイン欄														サービス店のサイン欄												
担当者捺印														店名												
														点検者印												