

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
三菱ふそう	令和 2年4月	2PG-FU75HZ	冷凍バン	FU75HZ-510230
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
250,042km	428PS/315KW	A/T シフトパイロット 1 2速	エアー	長：9,270 mm 幅：2,270 mm 高：2,340 mm 門高：2,280 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです




エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	タバコ穴 シートカバー付き。
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	LED
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎				
排気	◎		異常ランプ	◎				
マフラー	◎		オーディオ	◎				
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー			
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎				
ミッション			上物仕様			走行関係		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎					リーフサス	／	
ギア抜け	◎					エアサス	◎	総輸エアサス
クラッチ	／					パワステ	◎	
異音	◎					ハンドル	◎	
オイル漏れ	◎					燃料タンク	◎	アルミ 400L 400L
リターダ	／					デフ		
						点検項目	結果	状態
						異音	◎	
						オイル漏れ	◎	
						デフロック	／	

特記事項	コーナリングアシスト、ドライブレコーダー付き。
記録簿	有 (R3/3)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
11	11			295/80R22.5	295/80R22.5		
—	—			—	—		
11	12	9	11	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR
7	7	5	6	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR
スペア	15	—		スペア	295/80R22.5	—	
素材：アルミ				備考：			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍バン	矢野特殊自動車	TPA 9161-2 「B200167」	令和 2年3月
【備考】フェリーフック2対、ジョロダー4列、ラッシング2段、エアリブ、左サイドドア観音開き、水抜き穴3ヶ所、LED庫内灯2列。			
冷凍機／サブエンジン（スタンバイ付）	菱重	TU100SB	令和 2年
【備考】-35℃設定。			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	飛石有(リペア 可)



【外装】					【ボデー内】					
外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ