



お客様ご依頼内容

営業担当者

22.1.06

U2201013

受付日	納車予定日	ユーザー名	型式・車体番号	形状
R4・1/6	R4・1/14	周東オートサービス(株)	01G-FW1/E-E-13777	冷凍バス

登録地	登録区分	希望No.	ペイント・電光
	自家用・事業用		
車両登録 (モリティス・回送者) ETCセットアップ (有・無)			

清掃	現状販売	A B C	外装洗車	A B C	キャブ内清掃	A B C	ボデー内清掃	A B C
		A B C		A B C		A B C		A B C

清掃状態区分 A: きちんと(キャブ内ヤニ取り) B: 大きなゴミは取る、エアーで吹かす C: 何もしない

整備	車検一式(久留米以外は予備検)	3か月点検
	↑ 該当項目にレ点	※記録簿付
☒ E/Gオイル	☐ デフオイル	☐ M/Tオイル
☐ エアーエレメント	☐ 燃料エレメント	☒ ラジエーター水
☐ オイルエレメント	☐ シート	☐ キー類(付属品含む)
☐ タイヤ	☐ フロントガラス(無色・ぼかし有り(青・緑))	

修理要望箇所	その他
V: Pg	

電装

☒

バッテリー

☐

ETC

☒

冷凍機

☒

保安灯火

☒

その他灯火類

☒

バックカメラ

☒

エアコン・ヒーター類

☐

灰皿 ・ 小物入れ

修理要望箇所

その他

△モリ入 1/7追加

AZ外注

調整:A 板金:B 清掃:C 脱着:D 測定:F 研磨:G オーバーホール:OH 洗浄:J 注入:K 給油:L 補給:M 充電:N 分解:O

塗装:P 修理:△ 修正:R 整備:S 締付:T エア抜き:U 点検:V 取外し:W 交換:X 溶接:Y 取付け:Z

実施日 2022 年 1 月 17 日

冷凍機点検チェックシート

(NO - 123309) (NO - U2201013-91)

顧客名	会社名	株式会社ウシジマ ウシトラ			サービス店	会社名	株式会社 A・Z				
	所在地	福岡支店				担当者名	川上				
	登録番号		走行距離	494.406 Km	シャーシ型式	FWIEXE-1377					
	冷凍機型式	TU100SAN-CNF			製造 No.	599200208BL					
コンプレッサ	点検内容	前室	後室	電気系	点検内容	前室	後室	スタンバイ	点検内容	前室	後室
	マウントブラケット取付け状態				コントロールパネル設定温度(点検時)	℃	℃		コントロールパネル作動状態		
	コンプレッサ取付け状態				記録計との温度差異	℃	℃		ワイヤーハーネス損傷・コネクタ緩み		
	コンプレッサ異音・オイル滲み				B端子・ヒューズ・ブリックの状態				スタンバイユニット取付ボルト緩み		
	マグネットクラッチ作動及び異音				スタンバイ防振ゴム状態				スタンバイコンプレッサ異音・オイル滲み		
	アイドルブリーダ異音及び異音				スタンバイクラッチ作動及び異音				スタンバイユニットベルト状態		
	Vベルト磨耗・損傷及び張り具合				高・低圧ホース取付け状態及び損傷				スタンバイコード及びコネクタ状態		
コンデンサ	高・低圧ホース取付け状態及び損傷			スタンバイ	高・低圧ホース取付け状態及び損傷			加温	加温動作確認		
	アイドルアップ作動点検				加温ストレーナ清掃				LLC濃度測定		
	コンデンサユニット取付ボルト緩み				コンテナの損傷				間仕切り板の損傷・間仕切りファン動作		
	コンデンサカバー損傷				設定温度変更・アイドル調整変更の復旧(点検後)						
エバポレータ	コンデンサファンの汚れ・目詰まり			その他	コンデンサファンの汚れ・目詰まり			冷却テスト	良好	V	
	ファンモーター異音・風量・回転状態				間仕切り板の損傷・間仕切りファン動作				不良	記述	
	ドレンパイプ排水状態				設定温度変更・アイドル調整変更の復旧(点検後)				交換	X	
	除霜動作点検	解除まで	分		分	調整	A				
配管系	配管接続部緩み・オイル滲み			その他	配管接続部緩み・オイル滲み			状態・記号	補充	L	
	配管損傷・変形				配管接続部緩み・オイル滲み				清掃	C	
	配管クラップの緩み・腐食				配管接続部緩み・オイル滲み				増締め	T	
	配管クラップの緩み・腐食				配管接続部緩み・オイル滲み						
冷却テスト	配管クラップの緩み・腐食			その他	配管クラップの緩み・腐食			冷却テスト	良好	V	
	ガス量(サイトグラス確認)				ガス量(サイトグラス確認)				不良	記述	
	E/G回転数 rpm	分	分		分	分	分		分	外気温度	
	庫内温度	℃	℃		℃	℃	℃		℃	℃	
	前室 圧力 MPa	高压	Mpa		Mpa	Mpa	Mpa		Mpa	℃	
	後室 圧力 MPa	高压	Mpa		Mpa	Mpa	Mpa		Mpa	℃	
	前室 圧力 MPa	低压	Mpa		Mpa	Mpa	Mpa		Mpa	℃	
	後室 圧力 MPa	低压	Mpa		Mpa	Mpa	Mpa		Mpa	℃	
備考・故障内容					交換部品等						
・ガス量が21g/L 冷えなし ・ドレンスロット水漏れ ・ユニットパネル(内)スイッチ接触不良の時がある ・Eオイル切れあり ・スタンバイコードナシ											
お客様(販売店様)のサイン欄					サービス店のサイン欄						
署名					担当者捺印						
					店名						
					点検者印						