

車両情報					
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号	
日野	令和 1年2月	TKG-XZU712M	冷凍バン	XZU712-0005034	
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸	
80,474km	150PS/110KW	M/T 6速	ハキューム	長：4,620 mm 高：1,900 mm	幅：2,020 mm 門高：1,750 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです




エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	○	ベルト鳴き	エアコン	◎		シート	◎	
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	ハロゲン
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎				
排気	◎		異常ランプ	○	電動パーキングブレーキ キウオーニングランプ 点灯	走行関係		
マフラー	◎							
ターボ	◎		オーディオ	◎		点検項目	結果	状態
冷却水吹返	◎		バックカメラ	◎	カラー	リーフサス	◎	
			電格ミラー	◎		エアサス	／	
			ETC	／		パワステ	◎	
			タコグラフ	／		ハンドル	◎	
ミッション			上物仕様			燃料タンク	◎	スチール 100L
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態			
ギア鳴き	◎							
ギア抜け	◎					点検項目	結果	状態
クラッチ	◎					異音	◎	
異音	◎					オイル漏れ	◎	
オイル漏れ	◎					デフロック	／	
リターダ	／							

特記事項	キャブ内汚れ
記録簿	有 (R2/2～R3/2)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
4	6			205/85R16	205/85R16		
—	—			—	—		
2	4	5	3	205/85R16	205/85R16	205/85R16	205/85R16
—	—	—	—	—	—	—	—
スベア		1	—	スベア		205/85R16	—
素材：スチール				備考：			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍バン	東ブレ	「H183587」	令和 1年1月
【備考】 両側サイドドア。ラッシングレール2段。水抜き穴前後各2個。床アルミ縞。2エバ。			
冷凍機／直結	東ブレ	XV36LODRAA-T	令和 1年1月
【備考】 -30℃設定			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	無



【外装】					【ボデー内】					
外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ