


上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミ平	肥前自工		平成23年11月
【備考】丸カンフック10対、スタンション2対、リアスタンション1ヶ、前立アルミ縄、床面前方ステンレス張り。			

【備考】

【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有



外装
へこみ



サビ

外装
へこみ

外装
へこみ

外装
キズ

Figure 1 shows two line drawings of a vehicle. The left drawing is a front view, and the right drawing is a side view. In the front view, a blue line highlights the '曲がり' (bend) of the front bumper. In the side view, two labels '外装へこみ' (Exterior indentation) point to the front and rear fenders.

【ボデー内】

外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ
----------	-----------	----	-----	----	-----	----	----------	-----------	-----------	---------