

車 両 情 報					
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号	
三菱ふそう	平成27年12月	QPG-FS64VY	冷凍パン	FS64VY-510051	
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸	
373.541km	380PS/279KW	A/T イノマツ 12速	エア-	長: 9,240 mm 高: 2,390 mm	幅: 2,290 mm 門高: 2,210 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	破れ、擦れ、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	H I D
オイル漏れ	△	オイルクーラー付近漏れ。	オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	○	右カバー割れ。
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎				
排気	◎		異常ランプ	◎				
マフラー	◎		オーディオ	○	音量調整出来ない。			
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー			
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎				
			ETC	◎	標準			
			タコグラフ	/				
ミッション			走行関係					
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎					リーフサス	◎	
ギア抜け	◎					エアサス	◎	リヤエアサス
クラッチ	/					パワステ	◎	
異音	◎					ハンドル	○	擦れ
オイル漏れ	◎					燃料タンク	◎	スチール 300L
リターダ	/							
ブレーキ			上物仕様			デフ		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
ブレーキ	◎		床材質	/	アルミ システムフロア。	異音	◎	
ブレーキ	◎					オイル漏れ	◎	
ブレーキ	◎					デフロック	◎	





特記事項 キャブ内汚れ傷。アイドリングストップ付。右ドアすれ。右コーナパネル取付部割れ。

記録簿 無 ()

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
	8	10		<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>		
	9	10		<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>		
7	7	2	4	<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>
6	5	6	6	<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>	<u>225/80R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>
スベア				スベア			
0				245/70R19.5			
—				—			
備考：素材：スチール				備考：			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍パン	東ブレ	F151641	平成27年11月
【備考】断熱リヤ45mm、サイド70mm。ラッシングレール2段。庫内灯5ヶ。前方水抜き穴2ヶ。90度ストッパー。間仕切り付。			
冷凍機／直結	東ブレ	XL42LOC-U	平成27年11月
【備考】 2エバ。-30℃設定（1hで F+30.5℃ R+31.5℃ → F+7℃ R+9℃ 確認）。			
跳ね上げゲート	極東開発工業	G21003C-B3MRT2 「15T118712N」	平成27年
【備考】PG寸法：全長1550mm、全幅2345mm、有効長1290mm、有効幅2210mm。最大荷重1000Kg。ラジコン欠品。			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	飛石有(リペア可)



【外装】

【ボデー内】

外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ
----------	-----------	----	-----	----	-----	----	----------	-----------	-----------	---------