

車両情報				
車名	年式	排ガス	車体番号	形状
いすゞ	H27	TKG	FRR90-7076946	トライバ <sup>ン</sup> PG
走行	馬力	シフト		
339,940 km	240 <b>(ps)</b> /kw	M/T	A/T	<b>セミA/T</b> スム-サ-FX 2 <sup>ハ</sup> ダ <sup>ル</sup> 6 速
ブレーキ		ボディ内寸		
<b>エア</b> ー	バキューム	長： 6.24 m	幅： 2.18 m	高： 2.26 m 門高： 2.22 m

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ※あくまでも当社判断基準によるものです

**エンジン**

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
排圧	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	

**電装関係**

点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
パワーウィンド	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	
電格ミラー	◎	

**キャビン**

点検項目	結果	状態
雨漏り	◎	
シート	○	ヤ <sup>ブ</sup> レ、ヘ <sup>リ</sup>
ヘッドライト	◎	
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	

**ミッション**

点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	／	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	／	

**走行関係**

点検項目	結果	状態
ハンドルBOX	◎	
スプリング	◎	
エアサス	◎	
ベラシャフト	◎	

**デフ**

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	／	

**特記事項**

燃料タンク100L 小物入れ欠品 ETC付 ハンドルスレ 室内汚れ

記録簿有

**タイヤ残量**

単位：mm

11	13		
／	／		
11	12	12	11
／	／	／	／
スペア	3	／	

**タイヤサイズ**

225/80R17.5	225/80R17.5		
225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5

**上物仕様**

上物名	メーカー	型式	年式	備考
ドライバ <sup>ン</sup>	日本フルハ <sup>フ</sup>	DLB T5DE035		
ハネア <sup>ケ</sup> PG	日本フルハ <sup>フ</sup>	TLH-10G/H/J/K		積載能力1000Kg リモ <sup>ン</sup> 全長1505mm 全幅2210mm ストッパ <sup>ー</sup> 迄長さ1225mm
				サイドストッパ <sup>ー</sup> 幅2085mm

ラッシングレール2段 庫内灯4ケ 庫内左側鉄板ビス外れ

**外装状態**

ボデーコーション	フレーム番号
<b>有</b> ・ 無 ・ ( )	<b>確認済</b> ・ 一部不鮮明 ・ 見えない
フレームのさび	飛石
<b>無</b> ・ 小 ・ 中 ・ 大	無 ・ <b>点傷有</b> 飛石有(リペア 可 不可)

外装状態は写真や現車もあわせてご確認ください。

