

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
日野	平成27年12月	QPG-FW1EXEG	アルミウイング	FW1EXE-14386
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
約 197.047km	380PS/279KW	M/T 7速	エア	長: 9,570 mm 幅: 2,360 mm 高: 2,610 mm 門高: 2,520 mm

◎: 良好 ○: 通常走行問題なし △: 要修理 /: 装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	擦れ、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	HID
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W (運転席)	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W (助手席)	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎		走行関係		
排気	◎		異常ランプ	◎		点検項目	結果	状態
マフラー	◎		オーディオ	◎		リーフサス	◎	
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー	エアサス	◎	リヤエアサス
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		パワステ	◎	
ミッション			ETC	◎	2.0	ハンドル	○	擦れ
点検項目	結果	状態	タコグラフ	◎	アナログ	燃料タンク	◎	スチール 300L 200L
ギア鳴き	◎		上物仕様			デフ		
ギア抜け	◎		点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
クラッチ	◎		床材質	/	木材	異音	◎	
異音	◎							
オイル漏れ	◎							
リターダ	◎							





特記事項 *2018/1/15 93,641Km時メーター交換。(合算現在距離: 197.047km)
 キャブ内汚れ傷。導風板着板レンズ欠品。
記録簿 有 (H28/3~R3/10)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位: mm							
9	10			245/70R19.5	245/70R19.5		
8	9			245/70R19.5	245/70R19.5		
10	10	9	8	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
6	6	6	6	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
スペア	7			スペア	245/70R19.5		

素材: スチール 備考: スペア以外スタッドレスタイヤ。

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	日本トレクス	15W09259	平成27年
【備考】センターローラー。引き出しフック9対。ラッシングレール2段。庫内灯6ケ。90度ストッパー。			
パワーゲート/格納ゲート/2枚折り。	極東開発工業	CG1002H-B3MRA2 「15T096529N」	平成27年
【備考】PG寸法: 全長1570mm、全幅2220mm、有効長1240mm、有効幅2140mm。最大荷重1000Kg。ラジコン付。庫内リモコン無。			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】					【ボデー内】					
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ