

車両情報						
車名	年式	型式	形状	車台番号		
日野	令和01年1月	2PG-FW1AHG	冷凍ウィング	FW1AH-107915		
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸		
338,624km	380PS/279KW	M/T 7速	エア-	長: 9,400 高: 2,510	mm 幅: 2,350 mm 門高: 2,410	mm mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン

異音	◎
オイル混入	◎
オイル漏れ	◎
水混入	◎
水漏れ	◎
燃料漏れ	◎
排気	◎
マフラー	◎
ターボ	◎
冷却水吹き返し	◎

点検項目 ミッション
結果 状態

ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	◎	

特記事項
記録簿 有 (R2/1)

▼ **タイヤ残量**

単位: mm

	5	6	
	5	4	
6	4	4	6
5	4	4	6
スベア		3	一

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍ウイング	矢野特殊自動車	WPA2710-1	令和01年1月

【備考】ラッシング2段、I型キーストン、ジョロダー4列、庫内灯LED、水抜き穴4ヶ所

サブエンジン（スタンバイ付）	菱重	TU85SA-CNF	
----------------	----	------------	--

【備考】-30℃設定、スタンバイ付き





--	--	--	--

【備考】

【上物仕様備考】

外装状態

キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	飛石有(リペア可)



【外装】				【ボデー内】						
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ