

管理番号： 103252

USHJIMA 車検チェックシート

車検情報				
車名	年式	排ガス	車体番号	形状
三菱	H20	BDG	FU55JZ-550247	平ボディ幌付
走行	馬力	シフト		
899,658 km	380 ps/kw	M/T ・ A/T ・ セミA/T 7 速		
ブレーキ		ボディ内寸		
エアリー・パキューム		長： 9.60 m 幅： 2.40 m 高： 2.31 m 門高： 2.20 m		

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	○	ヘッドカバー・エンジンミ
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
排圧	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
パワーステアリング	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	
電格ミラー	◎	左右両方・ワイパー付

キャビン		
点検項目	結果	状態
雨漏り	◎	
シート	○	ヨレ、切れ
ヘッドライト	◎	
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	左右両方・ワイパー付

ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	／	

走行関係		
点検項目	結果	状態
ハンドルBOX	◎	
スプリング	／	
エアサス	○	リヤワムビ
ベラシャフト	◎	

デフ		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	／	

特記事項
キャブ内、汚れキズ Rショックアブソーバーにじみ 総輪エアサス ETC付 タコグラフ付（カセット欠品）
記録簿有り（H20/12～R1/5）

タイヤ残量				
単位：mm				
8	6			
3	3	4	3	
1	0	6	6	
スペア	1			

タイヤサイズ				
	275/80R22.5	275/80R22.5		
275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5	
275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5	

上物仕様				
上物名	メーカー	型式	年式	備考
平ボディ	本庄ボディ	不明		オーディション幌付 アルミブロック
スタンション左右8対・中央5対 シート切れ（天井） 丸カンフック左右8対 ホロ骨数ヶ所折損				
燃料タンク300L×1				

外装状態	
ボデークーショ	フレーム番号
有・無・（ ）	確認済・一部不鮮明・見えない
フレームのさび	飛石
無・小・中・大	無・点傷有・飛石有（リペア可不可）

外装状態は写真や現車もあわせてご確認ください。

