

車 両 情 報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
日野	平成29年5月	TKG-FD7JLAG	冷凍パン	FD7JLA-23824
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
343,758km	240PS/177KW	M/T 6速	エア-	長: 6,200 mm 幅: 2,270 mm 高: 2,100 mm 門高: 2,090 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	
ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リタータ	/	

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラ	◎	
ETC	◎	標準
タコグラフ	◎	アナログ
上物仕様		
点検項目	結果	状態
床材質	/	アルミ I型キーストン。

キャビン		
点検項目	結果	状態
シート	○	へたり、擦れ、 汚れ
ヘッドライト	◎	HID
ウィンカー	○	左サイドレンズひび。
ワイパー	◎	
ミラー	◎	
走行関係		
点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	○	リアエアサス、ひび
パワステ	◎	
ハンドル	○	擦れ
燃料タンク	◎	スチール 200L

デフ		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	/	

特記事項 キャブ内汚れ傷。運転席側ドア灰皿フタ割れ。

記録簿 無 ()

タイヤ残量

単位：mm

13

13

—

—

13

13

13

13

—

—

—

—

スペア

4

—

タイヤサイズ

225/80R17.5

225/80R17.5

—

—

225/80R17.5

225/80R17.5

225/80R17.5

225/80R17.5

—

—

—

—

スペア

225/80R17.5





—

素材：アルミ

備考：スタッドレスタイヤ。

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍パン	日本トレクス	20-152418-2	平成29年
【備考】断熱リヤ70mm、サイド70mm。ラッシングレール2段。庫内灯4ヶ（1ヶ不灯）。水抜き穴前後2対。左観音式サイド扉。			
冷凍機／直結	菱重	TDJS60A-L2	平成29年
【備考】-30℃設定 （ 1hで +0.6℃ ～ -16.1℃ 確認 ）。			
格納ゲート／2枚折り。	極東開発工業	CG1002H-B3MRA2 「17T036503N」	平成29年
【備考】PG寸法：全長1570mm、全幅2290mm、有効長1240mm、有効幅2210mm。最大荷重1000Kg。庫内リモコン付。ラジコン欠品。			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有



【外装】

【ボデー内】

外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ
----------	-----------	----	-----	----	-----	----	----------	-----------	-----------	---------