

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
いすゞ	平成30年9月	2PG-FRR90S2	アルミウイング	FRR90-7128981
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
319,834km	240PS/177KW	M/T 6速	エア－	長：7,210 mm 幅：2,410 mm 高：2,400 mm 門高：2,290 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	タバコ穴
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	H I D
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎		▼ 走行関係		
排気	◎		異常ランプ	◎		点検項目	結果	状態
マフラー	◎		オーディオ	◎		リーフサス	◎	
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー	エアサス	／	
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		パワステ	◎	
▼ ミッション			ETC	／		ハンドル	◎	
点検項目	結果	状態	タコグラフ	／		燃料タンク	◎	スチール 200L
ギア鳴き	◎		▼ 上物仕様			▼ デフ		
ギア抜け	◎		点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
クラッチ	◎		床材質	／	木材	異音	◎	
異音	◎					オイル漏れ	◎	
オイル漏れ	◎					デフロック	／	
リターダ	／							

特記事項

キャブ内汚れ

記録簿

有 (R2/9)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
1	5			225/80R17.5	225/80R17.5		
—	—			—	—		
0	1	4	4	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5
—	—	—	—	—	—	—	—
スベア				—	—	—	—
				スベア	—	225/80R17.5	
				素材：アルミ	備考：		

上物仕様



上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	日本フルハーフ	DMS 「WGH4979」	平成30年9月

【備考】ラッシング2段、引出しフック7対、庫内灯3ヶ

【備考】

【備考】

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】

【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----