

車両情報					
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号	
いすゞ	平成25年8月	TKG-FRR90S2	冷凍バン	FRR90-7048762	
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸	
369,892km	210PS/KW	M/T 6速	エア－	長：6,600 mm 高：2,160 mm	幅：2,320 mm 門高：2,120 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです



エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	破れ、タバコ穴
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	ハロゲン
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	○	助手席ミラーカバー割れ
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎				
排気	◎		異常ランプ	◎		走行関係		
マフラー	◎		オーディオ	◎		点検項目	結果	状態
ターボ	◎		バックカメラ	◎		リーフサス	◎	
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		エアサス	／	
ミッション			ETC	／		パワステ	◎	
点検項目	結果	状態	タコグラフ	／		ハンドル	○	擦れ
ギア鳴き	◎		上物仕様			燃料タンク	◎	スチール 200L
ギア抜け	◎		点検項目	結果	状態	デフ		
クラッチ	◎					点検項目	結果	状態
異音	◎		床材質	／	アルミシステムフロア	異音	◎	
オイル漏れ	◎					オイル漏れ	◎	
リターダ	／					デフロック	／	

特記事項	室内汚れ・タバコヤニ、灰皿両側蓋破損、小物入れ欠品、フロアーゴムマット破れ。
記録簿	無（）

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
	3	3		225/80R17.5	225/80R17.5		
	—	—		—	—		
3	5	3	4	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5
—	—	—	—	—	—	—	—
スペア				6	—	225/80R17.5	—
素材：アルミ				備考：リア左外側段減り。			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍バン	東ブレ	「H131858」	平成25年8月
【備考】ラッシング2段、水抜き穴4ケ、庫内灯3ケ、90度ストッパー（右ドア留め具破損）			
冷凍機／直結	東ブレ	XV52S0C-J 「H131858」	平成25年8月
【備考】-30℃設定。			
跳ね上げゲート	新明和工業	RAM10-1255 「S40700220」	平成25年7月
【備考】最大昇降質量1000kg、ゲート長1550mm、ゲート幅2340mm、ストッパー迄長1310mm、サイドストッパー幅2200mm。			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	飛石有(リペア可)



【外装】					【ボデー内】				
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき