

車 両 情 報					
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号	
UDトラック	平成16年9月	KL-CV48E	タンクローリー	CV48E-30224	
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸	
791.357km	340PS/250KW	M/T 6速	エア-	長: 高:	mm 幅: mm mm 門高: mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	○	テールパイプすず付 着
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	

ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	／	

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	/	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	/	
タコグラフ	◎	アナログ

点検項目	上物仕様 結果	状態
床材質	/ ステンレス	

点検項目	結果	状態
シート	○	へたり ビニールシートカバー 破れ。
ヘッドライト	◎	H I D
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	

点検項目	走行関係	
	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	/	
パワステ	◎	
ハンドル	○	擦れ
燃料タンク	◎	スチール 300L

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	/	

特記事項 消防書類有り。(圧力タンク検査R2/9検査済、有効期限R7/9迄)、小物入れ欠品、室内汚れ・タバコヤニ

記録簿 有 (H17/9~R3/9)

タイヤ残量

単位: mm

8	7
6	7
—	—
5	6
9	8
スベア	8
	—





タイヤサイズ			
	<u>11R22.5 16PR</u>	<u>11R22.5 16PR</u>	
	<u>11R22.5 16PR</u>	<u>11R22.5 16PR</u>	
—	—	—	—
<u>11R22.5 16PR</u>	<u>11R22.5 16PR</u>	<u>11R22.5 16PR</u>	<u>11R22.5 16PR</u>
スペア		<u>11R22.5 16PR</u>	—

素材：スチール

備考：

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
タンクローリー	新明和工業	LB120-1S 「F10648673H」	平成 2年5月
【備考】12kiステンレスタンク（乗替）、ポンプ付、3方配管、室割（4・2・2・4）、ホース有り。積荷（第4類アルコール類メタノール）。			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有



【外装】

【ボデー内】

外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ
----------	-----------	----	-----	----	-----	----	----------	-----------	-----------	---------