

車 両 情 報					
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号	
日野	令和 1年1月	TKG-XZU710M	ドライバン	XZU710-0026927	
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸	
51,219km	136PS/100KW	M/T 5速	パキューム	長: 4,500 mm 高: 2,170 mm	幅: 2,080 mm 門高: 2,090 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	
ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	／	

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	◎	標準
タコグラフ	/	
上物仕様		
点検項目	結果	状態
床材質	/	木材

キャビン		
点検項目	結果	状態
シート	◎	
ヘッドライト	◎	ハロゲン
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	

走行関係		
点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	/	
パワステ	◎	
ハンドル	◎	
燃料タンク	◎	スチール 100L

デフ		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル濡れ	◎	
デフロック	/	

特記事項 スマートキー、アイドリングストップ付き。

記録簿 有 (H31/4~R2/9)

タイヤ残量





単位: mm

	4	3	
	—	—	
3	3	3	2
—	—	—	—
スベア	9	—	

タイヤサイズ			
	205/70R17.5	205/70R17.5	
	—	—	
205/70R17.5	205/70R17.5	205/70R17.5	205/70R17.5
—	—	—	—
スピア	205/70R17.5	—	
素材：スチール 備考：左前ホイールギズ有り。			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
ドライバン	トランテックス	「V058E44-03」	平成30年11月
【備考】左スライド式サイドドア、ラッシング2段、庫内灯3個、リヤドア90度ストッパー、渡し板。※左フロント部補修跡。			
パワーゲート／格納ゲート	極東開発工業	CG1001H-B3MFA2 「18T100080N」	平成30年10月
【備考】3つ折、ラジコン有り。有効幅2000mm、全幅2040mm、有効長1010mm、全長1220mm。			
【備考】			

	外装状態		
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	無



【外装】

【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----