

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
UDトラックス	平成30年3月	2PG-CW5CA	アルミ平	JNCMB02D0JU030048
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
442,072km	390PS/287KW	A/T エスコット 12速	エア－	長：9,590mm 幅：2,390mm 高：680mm 門高：mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	◎	破れ、擦れ、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	LED
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎	ヒルスタートアシスト			
排気	◎		異常ランプ	◎		走行関係		
マフラー	◎		オーディオ	◎		点検項目	結果	状態
ターボ	◎		バックカメラ	/		リーフサス	◎	
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		エアサス	◎	リヤエアサス
ミッション			ETC	/		パワステ	◎	
点検項目	結果	状態	タコグラフ	◎	アナログ	ハンドル	○	擦れ
ギア鳴き	◎		上物仕様			燃料タンク	◎	スチール 300L 300L
ギア抜け	◎		点検項目	結果	状態	デフ		
クラッチ	/		床材質	/	木材、鉄板 前方鉄板張り。	点検項目	結果	状態
異音	◎					異音	◎	
オイル漏れ	◎					オイル漏れ	◎	
リターダ	/					デフロック	◎	

特記事項

キャブ内汚れ傷。左テール不灯。



記録簿

有 (H31/3～R3/3)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位: mm							
	0	5		295/80R22.5	295/80R22.5		
	—	—		—	—		
0	0	0	0	275/70R22.5	275/70R22.5	275/70R22.5	275/70R22.5
0	0	0	0	275/70R22.5	275/70R22.5	275/70R22.5	275/70R22.5
スベア				スベア	295/80R22.5	—	
素材: スチール				備考: フロント、リヤタイヤサイズ違い。			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミ平	モリバヤシ		(不明)
【備考】床丸カンフック33ヶ。スタンション穴6ヶ。作業灯2ヶ。前立て上部シートデッキ付。			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有



【外装】

外装キズ

外装へこみ

うき

曲がり

サビ

補修跡

割れ

庫内キズ

庫内へこみ

庫内穴あき

床汚れ

【ボデー内】