

車 両 情 報					
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号	
日野	令和 2年3月	2KG-FC2ABA	冷凍バン	FC2AB-119366	
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸	
6,513km	210PS/154KW	M/T 6速	エアー	長: 6,170 mm 高: 2,040 mm	幅: 2,260 mm 門高: 2,020 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	

ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	／	

電装関係	
点検項目	状態
エアコン	◎
スターター	◎
オルタネーター	◎
P/W (運転席)	◎
P/W (助手席)	◎
坂道発進装置	◎
異常ランプ	◎
オーディオ	◎
バックカメラ	/
電格ミラー	◎
ETC	◎ 標準
タコグラフ	/

上物仕様	
点検項目	状態
床材質	/ アルミキーストン

キャビン		
点検項目	結果	状態
シート	◎	
ヘッドライト	◎	LED
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	

走行関係		
点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	/	
パワステ	◎	
ハンドル	◎	
燃料タンク	◎	スチール 200L

デフ		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	/	

特記事項
記録簿 有 (R3/12)

タイヤ残量





単位：mm

	11	11	
	—	—	
11	11	11	12
—	—	—	—
スベア		—	—

タイヤサイズ			
	225/80R17.5	225/80R17.5	
	—	—	
225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5
—	—	—	—
スペア		—	—
素材：スチール	備考：		

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍パン	東プレ	「H183306」	平成30年11月
【備考】上物年式違い、ラッシング2段、庫内灯3個、エアリブ、リヤドア観音開き、水抜き穴4カ所、左スライドドア、リヤドア90度ストップバー。			
冷凍機／直結	東プレ	「H183306」	平成30年11月
【備考】上物年式違い、-30℃設定。			
格納ゲート	新明和工業	RAK10-6485D 「S91008680」	平成30年10月
【備考】二枚折り。有効幅2210mm、1420mm、1550mm。			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	無



【外装】				【ボデー内】						
外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ