

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
UDトラックス	平成28年9月	QPG-CD5ZA	アルミウイング	JNCMM60C9GU005357
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
432,352km	380PS/279KW	A/T エスコット	エア－	長：9,640 mm 幅：2,400 mm 高：2,540 mm 門高：2,430 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 /：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	へたり、タバコ穴
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	H I D
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎		走行関係		
排気	◎		異常ランプ	◎				
マフラー	◎		オーディオ	◎				
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー			
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎				
ミッション			ETC	/		点検項目	結果	状態
点検項目	結果	状態	タコグラフ	◎	アナログ			
ギア鳴き	◎		上物仕様			点検項目	結果	状態
ギア抜け	◎		点検項目	結果	状態			
クラッチ	/		床材質	/	鉄板	異音	◎	
異音	◎		デフ			オイル漏れ	◎	
オイル漏れ	◎					デフロック	/	
リターダ	/							

特記事項

キャブ内汚れ

記録簿




無

○

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
8	9			295/80R22.5	295/80R22.5		
—	—			—	—		
9	8	8	8	11R22.5 14PR	11R22.5 14PR	11R22.5 14PR	11R22.5 14PR
9	9	2	4	11R22.5 14PR	11R22.5 14PR	11R22.5 14PR	11R22.5 14PR
スベア					295/80R22.5	—	
素材：スチール				備考：			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	日本フルハーフ	DKL	平成28年9月
【備考】 ラッシング2段、庫内灯4個、床鉄板、引出しフック9対			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】

外装キズ

外装へこみ

うき

曲がり

サビ

補修跡

割れ

庫内キズ

庫内へこみ

庫内穴あき

床汚れ

【ボデー内】