

車 両 情 報					
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号	
日野	平成28年3月	TKG-XZU710M	ドライバン	XZU710-0017692	
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸	
121,623km	136PS/100KW	M/T 5速	パキューム	長: 4,490 mm 幅: 2,080 mm 高: 2,070 mm 門高: 2,000 mm	

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	

ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	／	

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W (運転席)	◎	
P/W (助手席)	◎	
坂道発進装置	/	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	ナビ付き
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	◎	標準
タコグラフ	/	
上物仕様		
点検項目	結果	状態
床材質	/	木材

キャンビン		
点検項目	結果	状態
シート	○	タバコ穴
ヘッドライト	◎	ハロゲン
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	

走行関係		
点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	/	
パワステ	◎	
ハンドル	◎	
燃料タンク	◎	スチール 100L

デフ		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	/	

特記事項
記録簿 有 (H28/9~R3/2)

タイヤ残量

単位: mm





	4	3	
	—	—	
4	3	3	4
—	—	—	—
スベア		8	—

タイヤサイズ			
	195/85R16	195/85R16	
	—	—	
195/85R16	195/85R16	195/85R16	195/85R16
—	—	—	—
スベア		195/85R16	—

素材：スチール 備考：

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
ドライバン	パプコ	626H0653	平成28年2月
【備考】ラッシング2段、側面フック3対、庫内灯2ケ、90度ストッパー、リモコンコネクター有り（リモコン無し）、床上300鉄板張り、庫内全体汚れ有り。			
パワーゲート／格納ゲート	新明和工業	PRAK10-6474N 「S70101859」	平成28年2月
【備考】最大昇降質量1000kg、プラットホーム3枚折、ゲート長1170、ゲート幅2000、ストッパー逆長1010、サイドストッパー無し。			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有



【外装】

【ボデー内】

外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ
----------	-----------	----	-----	----	-----	----	----------	-----------	-----------	---------