

| 車両情報      |             |             |         |                                                 |
|-----------|-------------|-------------|---------|-------------------------------------------------|
| 車名        | 初年度登録       | 型式          | 形状      | 車台番号                                            |
| いすゞ       | 平成26年6月     | TKG-FRR90S2 | アルミウイング | FRR90-7061591                                   |
| 走行        | 馬力          | シフト         | ブレーキ    | ボディ内寸                                           |
| 120,930km | 210PS/154KW | M/T 6速      | エア－     | 長：6,230 mm 幅：2,230 mm<br>高：2,390 mm 門高：2,270 mm |

◎：良好    ○：通常走行問題なし    △：要修理    ／：装備無し    ※あくまでも当社判断基準によるものです

| エンジン  |    |    | 電装関係     |    |      | キャビン   |    |       |
|-------|----|----|----------|----|------|--------|----|-------|
| 点検項目  | 結果 | 状態 | 点検項目     | 結果 | 状態   | 点検項目   | 結果 | 状態    |
| 異音    | ◎  |    | エアコン     | ◎  |      | シート    | ○  | 擦れ、汚れ |
| オイル混入 | ◎  |    | スターター    | ◎  |      | ヘッドライト | ◎  | H I D |
| オイル漏れ | ◎  |    | オルタネーター  | ◎  |      | ウィンカー  | ◎  |       |
| 水混入   | ◎  |    | P/W（運転席） | ◎  |      | ワイパー   | ◎  |       |
| 水漏れ   | ◎  |    | P/W（助手席） | ◎  |      | ミラー    | ◎  |       |
| 燃料漏れ  | ◎  |    | 坂道発進装置   | ◎  |      | 走行関係   |    |       |
| 排気    | ◎  |    | 異常ランプ    | ◎  |      |        |    |       |
| マフラー  | ◎  |    | オーディオ    | ◎  |      |        |    |       |
| ターボ   | ◎  |    | バックカメラ   | ◎  | カラー  |        |    |       |
| 冷却水吹返 | ◎  |    | 電格ミラー    | ◎  |      |        |    |       |
| ミッション |    |    | ETC      | ◎  | 標準   | 点検項目   | 結果 | 状態    |
| 点検項目  | 結果 | 状態 | タコグラフ    | ◎  | アナログ |        |    |       |
| ギア鳴き  | ◎  |    | 上物仕様     |    |      | 点検項目   | 結果 | 状態    |
| ギア抜け  | ◎  |    | 点検項目     | 結果 | 状態   |        |    |       |
| クラッチ  | ◎  |    | 床材質      | /  | 木材   | 異音     | ◎  |       |
| 異音    | ◎  |    |          |    |      | オイル漏れ  | ◎  |       |
| オイル漏れ | ◎  |    |          |    |      | デフロック  | /  |       |
| リターダ  | /  |    |          |    |      |        |    |       |





特記事項 キャブ内汚れ傷。アイドリングストップ付。

記録簿 有 (H28/6～R3/5)

| タイヤ残量   |    |   |   | タイヤサイズ      |             |             |             |
|---------|----|---|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 単位：mm   |    |   |   |             |             |             |             |
| 10      | 10 |   |   | 225/80R17.5 | 225/80R17.5 |             |             |
| —       | —  |   |   | —           | —           |             |             |
| 9       | 9  | 7 | 6 | 225/80R17.5 | 225/80R17.5 | 225/80R17.5 | 225/80R17.5 |
| —       | —  | — | — | —           | —           | —           | —           |
| スベア     |    | 8 | — | スベア         |             | 225/80R17.5 | —           |
| 素材：スチール |    |   |   | 備考：         |             |             |             |

| 上物仕様                                                                   |         |                            |       |
|------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------|-------|
| 上物名                                                                    | メーカー    | 型式「製造番号」                   | 年式    |
| アルミウイング                                                                | 日本フルハーフ | DMS<br>「W6DP70A」           | 平成26年 |
| 【備考】引き出しフック5対。ラッシングレール2段。庫内灯3ケ（1ケ不灯）。90度ストッパー。                         |         |                            |       |
| パワーゲート／跳ね上げゲート                                                         | 新明和工業   | RAM10-1455<br>「S50600470A」 | 平成26年 |
| 【備考】PG寸法：全長1555mm、全幅2145mm、有効長1300mm、有効幅2000mm。最大荷重1000Kg。ラジコン付。あゆみ板付。 |         |                            |       |
| 【備考】                                                                   |         |                            |       |

| 外装状態     |        |         |     |
|----------|--------|---------|-----|
| キャブコーション | フレーム番号 | フレームのさび | 飛石  |
| 有        | 確認済    | 無       | 点傷有 |



【外装】

|      |       |    |     |    |     |    |      |       |       |     |
|------|-------|----|-----|----|-----|----|------|-------|-------|-----|
| 外装キズ | 外装へこみ | うき | 曲がり | サビ | 補修跡 | 割れ | 庫内キズ | 庫内へこみ | 庫内穴あき | 床汚れ |
|------|-------|----|-----|----|-----|----|------|-------|-------|-----|

【ボデー内】