

車 両 情 報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
いすゞ	平成24年2月	SKG-FRR90S2	アルミウィング	FRR90-7032777
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
439,997km	210PS/154KW	A/T スムーサー	エアー	長：6,230 mm 幅：2,410 mm 高：2,370 mm 門高：2,290 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	破れ、へたり
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	H I D
オイル漏れ	○	シリンダーヘッドにじみ	オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎				
排気	◎		異常ランプ	◎				
マフラー	◎		オーディオ	◎		走行関係		
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー	点検項目	結果	状態
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		リーフサス	◎	
			ETC	◎	標準	エアサス	／	
			タコグラフ	◎	デジタル	パワステ	◎	
ミッション						ハンドル	◎	
点検項目	結果	状態				燃料タンク	◎	スチール 200L
ギア鳴き	◎		上物仕様					
ギア抜け	◎		点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
クラッチ	／		床材質	／	鉄板	異音	◎	
異音	◎					オイル漏れ	◎	
オイル漏れ	◎					デフロック	／	
リターダ	／							





特記事項 キャビン内簡易空調有り。室内汚れ、タバコヤニ。泥よけゴム破れ。

記録簿 有 (H26/2～R2/2)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
12	12			225/80R17.5	225/80R17.5		
—	—			—	—		
12	12	13	13	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5
—	—	—	—	—	—	—	—
スペア		13	—	スペア		225/80R17.5	—
素材：アルミ		備考：					

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウィング	日本フルハーフ	DMS 「W6DL215」	平成24年2月
【備考】ラッシング2段。引出フック5対。庫内灯3ケ。			
パワーゲート／格納ゲート	新明和工業	RAK10-6476 「S30508068A」	
【備考】三つ折り格納、有効幅2210mm、全幅2240mm、有効長1350mm、全長1530mm。 ※ゲート後付けの為、要構造変更。			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	飛石有(リペア可)



【外装】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----

【ボデー内】