

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
いすゞ	平成28年5月	TKG-FRR90T2	ドライバン	FRR90-7093527
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
175,667km	240PS/177KW	M/T 6速	エア－	長：6,240 mm 幅：2,350 mm 高：2,260 mm 門高：2,210 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです




エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	◎	
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	H I D
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	△	前：右割れ
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎		走行関係		
排気	◎		異常ランプ	◎				
マフラー	○	テールパイプすず付着	オーディオ	◎				
ターボ	○	オイルにじみ	バックカメラ	◎	カラー			
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎				
ミッション			ETC	◎	標準	点検項目	結果	状態
点検項目	結果	状態	タコグラフ	/		点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎		上物仕様					
ギア抜け	◎							
クラッチ	○	異音 ガラ音有り。						
異音	◎							
オイル漏れ	◎							
リターダ	/		点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		床材質	/	アルミ システムフロアー	異音	◎	
オイル漏れ	◎		デフ			オイル漏れ	◎	
リターダ	/							
異音	◎							
オイル漏れ	◎							
デフロック	/							

特記事項	小物入れ欠品。
記録簿	有（H28/8～R2/5）

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
12		12		225/80R17.5		225/80R17.5	
		－		－		－	
12	5	5	12	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5
－	－	－	－	－	－	－	－
スペア				3		－	
素材：アルミ				備考：リアタイヤ内側2本段減り			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
ドライバン	日本フルハーフ	DLK 「T4J0183」	平成28年4月
【備考】ラッシング2段、床フック無し、サイドドア無し、庫内灯4ケ、リモコン無し（庫内アダプター有り）、床上鉄板			
パワーゲート／跳ね上げゲート	日本フルハーフ	HB3A 「G5J0334」	平成28年4月
【備考】リフター積載能力1000kg、ラジコン有り、ゲート長mm、ゲート幅mm、ストッパー迄長mm、サイドストッパー幅mm			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	無



【外装】				【ボデー内】						
外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ