

車 両 情 報					
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号	
いすゞ	平成30年1月	TPG-NPR85AN	ドライバン	NPR85-7075056	
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸	
88,036km	150PS/110KW	A/T スムーサー 6速	パキューム	長:4,500 mm 高:2,080 mm	幅:2,080 mm 門高:2,000 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	
ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	/	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	/	

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W (運転席)	◎	
P/W (助手席)	◎	
坂道発進装置	/	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	ナビ付き
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	/	
ETC	◎	標準
タコグラフ	/	
上物仕様		
点検項目	結果	状態
床材質	/	木材

キャビン		
点検項目	結果	状態
シート	○	擦れ、汚れ
ヘッドライト	◎	ハロゲン
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	

走行関係		
点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	／	
パワステ	◎	
ハンドル	○	擦れ
燃料タンク	◎	スチール 100L

デフ		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	／	

特記事項 キャブ内汚れ傷。

記録簿 有 (H30/10~R3/7)

タイヤ残量





単位: mm

6	7		
—	—		
6	4	6	5
—	—	—	—
スベア		7	—

タイヤサイズ			
	195/85R16	195/85R16	
	—	—	
195/85R16	195/85R16	195/85R16	195/85R16
—	—	—	—
スペア		195/85R16	—
素材：スチール	備考：		

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
ドライバン	パプコ	7Z6H8517	平成30年
【備考】ラッシングレール2段。庫内灯2ケ。90度ストッパー。左スライド式サイド扉。右側コルゲートパネル補修有。			
パワーゲート／格納ゲート	パプコ	PRAK10-6484N 「S81102739」	平成30年
【備考】PG寸法：全長1165mm、全幅1980mm、有効長1010mm、有効幅1910mm。最大荷重1000Kg。庫内リモコン付。 ラジコン付。			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】

【ボデー内】

外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ
----------	-----------	----	-----	----	-----	----	----------	-----------	-----------	---------