

| 車両情報      |             |            |      |                                                 |
|-----------|-------------|------------|------|-------------------------------------------------|
| 車名        | 初年度登録       | 型式         | 形状   | 車台番号                                            |
| 日野        | 令和 1年12月    | 2KG-FD2ABG | 冷凍バン | FD2AB-114906                                    |
| 走行        | 馬力          | シフト        | ブレーキ | ボディ内寸                                           |
| 159,495km | 210PS/154KW | M/T 6速     | エア－  | 長：6,180 mm 幅：2,310 mm<br>高：2,060 mm 門高：2,030 mm |

◎：良好    ○：通常走行問題なし    △：要修理    ／：装備無し    ※あくまでも当社判断基準によるものです

| エンジン  |    |    | 電装関係     |    |     | キャビン   |    |              |
|-------|----|----|----------|----|-----|--------|----|--------------|
| 点検項目  | 結果 | 状態 | 点検項目     | 結果 | 状態  | 点検項目   | 結果 | 状態           |
| 異音    | ◎  |    | エアコン     | ◎  |     | シート    | ◎  |              |
| オイル混入 | ◎  |    | スターター    | ◎  |     | ヘッドライト | ◎  | LED          |
| オイル漏れ | ◎  |    | オルタネーター  | ◎  |     | ウィンカー  | ◎  |              |
| 水混入   | ◎  |    | P/W（運転席） | ◎  |     | ワイパー   | ◎  |              |
| 水漏れ   | ◎  |    | P/W（助手席） | ◎  |     | ミラー    | ◎  |              |
| 燃料漏れ  | ◎  |    | 坂道発進装置   | ◎  |     |        |    |              |
| 排気    | ◎  |    | 異常ランプ    | ◎  |     | 走行関係   |    |              |
| マフラー  | ◎  |    | オーディオ    | ◎  |     | 点検項目   | 結果 | 状態           |
| ターボ   | ◎  |    | バックカメラ   | ◎  | カラー | リーフサス  | ◎  |              |
| 冷却水吹返 | ◎  |    | 電格ミラー    | ◎  |     | エアサス   | ◎  | リヤエアサス       |
|       |    |    | ETC      | ／  |     | パワステ   | ◎  |              |
|       |    |    | タコグラフ    | ／  |     | ハンドル   | ◎  |              |
| ミッション |    |    | 上物仕様     |    |     | 燃料タンク  | ◎  | スチール<br>200L |
| 点検項目  | 結果 | 状態 | 点検項目     | 結果 | 状態  |        |    |              |
| ギア鳴き  | ◎  |    | 床材質      | ／  | アルミ | デフ     |    |              |
| ギア抜け  | ◎  |    |          |    |     | 点検項目   | 結果 | 状態           |
| クラッチ  | ◎  |    |          |    |     | 異音     | ◎  |              |
| 異音    | ◎  |    |          |    |     | オイル漏れ  | ◎  |              |
| オイル漏れ | ◎  |    |          |    |     | デフロック  | ／  |              |
| リターダ  | ／  |    |          |    |     |        |    |              |




特記事項 キャブ内汚れ

記録簿 有 (R2/8～R3/6)

| タイヤ残量   |    |    |   | タイヤサイズ      |             |             |             |
|---------|----|----|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 単位：mm   |    |    |   |             |             |             |             |
| 10      | 10 |    |   | 225/80R17.5 | 225/80R17.5 |             |             |
| —       | —  |    |   | —           | —           |             |             |
| 5       | 4  | 2  | 3 | 225/80R17.5 | 225/80R17.5 | 225/80R17.5 | 225/80R17.5 |
| —       | —  | —  | — | —           | —           | —           | —           |
| スベア     |    | 13 | — | スベア         |             | 225/80R17.5 | —           |
| 素材：スチール |    |    |   | 備考：         |             |             |             |

| 上物仕様                                                                   |         |              |          |
|------------------------------------------------------------------------|---------|--------------|----------|
| 上物名                                                                    | メーカー    | 型式「製造番号」     | 年式       |
| 冷凍バン                                                                   | トランテックス | 「V024F07-03」 | 令和 1年12月 |
| 【備考】 ラッシング2段、庫内灯3ヶ、床型キーストン、ジョロダー4列、水抜き穴4ヶ所、庫内エアサスコントローラー、PGリモコン、左サイドドア |         |              |          |
| 冷凍機／直結                                                                 | 菱重      | TDJS50A-L2   | 令和 1年12月 |
| 【備考】 -30℃設定                                                            |         |              |          |
| 格納ゲート                                                                  | トランテックス | TRAK10-6485D | 令和 1年12月 |
| 【備考】 最大昇降質量 1,000kg                                                    |         |              |          |

| 外装状態     |        |         |    |
|----------|--------|---------|----|
| キャブコーション | フレーム番号 | フレームのさび | 飛石 |
| 有        | 確認済    | 無       | 無  |



【外装】

|      |       |    |     |    |     |    |      |       |       |     |
|------|-------|----|-----|----|-----|----|------|-------|-------|-----|
| 外装キズ | 外装へこみ | うき | 曲がり | サビ | 補修跡 | 割れ | 庫内キズ | 庫内へこみ | 庫内穴あき | 床汚れ |
|------|-------|----|-----|----|-----|----|------|-------|-------|-----|

【ボデー内】