

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
日野	平成27年12月	QPG-FW1EXEG	アルミウイング	FW1EXE-14401
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
249,078km	380PS/279KW	M/T 7速	エア－	長：9,600 mm 幅：2,410 mm 高：2,620 mm 門高：2,530 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 /：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	擦れ、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	H I D
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎				
排気	◎		異常ランプ	◎		走行関係		
マフラー	◎		オーディオ	○	ボタン外れ	点検項目	結果	状態
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー	リーフサス	◎	
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		エアサス	◎	リヤエアサス
			ETC	◎	2.0	パワステ	◎	
			タコグラフ	◎	アナログ	ハンドル	○	擦れ
ミッション			上物仕様			燃料タンク	◎	スチール 300L 200L
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態			
ギア鳴き	◎		床材質	/	木材	デフ		
ギア抜け	◎					点検項目	結果	状態
クラッチ	◎					異音	◎	
異音	◎					オイル漏れ	◎	
オイル漏れ	◎					デフロック	◎	
リターダ	◎							

特記事項 キャブ内汚れ、傷。キャブ白塗装。

記録簿 有 (H28/12)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
1	2			245/70R19.5	245/70R19.5		
1	3			245/70R19.5	245/70R19.5		
2	1	0	1	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
0	0	0	1	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
スベア		6	ー	スベア		245/70R19.5	ー
素材：スチール				備考：			