

車 両 情 報					
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号	
日野	平成28年3月	TKG-FC9JKA	冷凍パン	FC9JKA-19804	
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸	
252.475km	210PS/154KW	M/T 6速	エア-	長:6,180 mm 高:2,090 mm	幅:2,250 mm 門高:2,060 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

点検項目	エンジン	
	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	○	テールパイプすずり着
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	

点検項目	ミッション	結果	状態
ギア鳴き	◎		
ギア抜け	◎		
クラッチ	◎		
異音	◎		
オイル漏れ	◎		
リターダ	／		

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W (運転席)	◎	
P/W (助手席)	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	/	
タコグラフ	/	

点検項目	結果	状態
床材質	/	アルミ 縞板張り。

点検項目	キャビン	
	結果	状態
シート	○	へたり、擦れ、汚れ
ヘッドライト	◎	HID
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	

点検項目	走行関係	
	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	/	
パワステ	◎	
ハンドル	○	擦れ
燃料タンク	◎	スチール 200L

点検項目	デフ	
	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	/	

特記事項 キャブ内汚れ傷。インパネポケット欠品。

記録簿 有（H28/6～R1/6）

タイヤ残量





単位：m

	12		12	
	—		—	
12	12	12	12	12
—	—	—	—	—
スベア		8	—	

タイヤサイズ			
	<u>225/80R17.5</u>	<u>225/80R17.5</u>	
	—	—	
<u>225/80R17.5</u>	<u>225/80R17.5</u>	<u>225/80R17.5</u>	<u>225/80R17.5</u>
—	—	—	—
<u>スペア</u>	<u>225/80R17.5</u>	—	
素材：スチール	備考：スペアー以外スタッドレスタイヤ。		

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍パン	トランテックス	4TA0304-01 「HFCKA-FLAFDN」	平成28年
【備考】断熱リヤ70mm、サイド70mm。ラッシングレール2段。庫内灯3ヶ。水抜き穴前後2対。90度ストッパー。左観音式サイド扉。			
冷凍機／直結	菱重	TDJS50A-L2	平成28年
【備考】-30℃設定 （ 1hで +3.3℃ → -12.5℃ 確認 ）。			
格納ゲート	トランテックス	TRAK10-6475D 「S70101778」	平成28年
【備考】PG寸法：全長1550mm、全幅2200mm、有効長1285mm、有効幅2100mm。			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】

【ボデー内】

外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ
----------	-----------	----	-----	----	-----	----	----------	-----------	-----------	---------