

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
マツダ	令和 3年7月	2RG-LPR88AN	セーフティローダー	LPR88-7000179
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
403km	150PS/110KW	M/T 6速	ハキューム	長：5,620 mm 幅：2,080 mm 高： mm 門高： mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	◎	
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	LED
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	○	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎		走行関係		
排気	◎		異常ランプ	◎		点検項目	結果	状態
マフラー	◎		オーディオ	◎		リーフサス	◎	
ターボ	◎		バックカメラ	/		エアサス	/	
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		パワステ	◎	
ミッション			ETC	/		ハンドル	/	
点検項目	結果	状態	タコグラフ	/		燃料タンク	◎	スチール 100L
ギア鳴き	◎		上物仕様			デフ		
ギア抜け	◎		点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
クラッチ	◎		床材質	/	鉄板	異音	◎	
異音	◎					オイル漏れ	◎	
オイル漏れ	◎					デフロック	/	
リターダ	/							

特記事項 *未使用車

記録簿 無 ○

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
8	8			215/70R17.5	215/70R17.5		
—	—			—	—		
8	8	8	8	215/70R17.5	215/70R17.5	215/70R17.5	215/70R17.5
—	—	—	—	—	—	—	—
スベア		8	—	スベア		215/70R17.5	—
素材：スチール				備考：			

上物仕様




上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
セーフティローダー	タダノ	SS-02F-1-01111 「UH1243」	令和 3年6月

【備考】フラットフロアー（約3.4°）。セルフウインチ付。作業灯2ケ。ラジコン付き。

【備考】

【備考】

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	無



【外装】

【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----