

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
三菱ふそう	平成16年11月	KL-FS55JVZ	冷凍ウィング	FS55JVZ-530636
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
956,083km	410PS/302KW	セミア/T イノマツ 7速	エア－	長：9,400 mm 幅：2,300 mm 高：2,400 mm 門高：2,300 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです





エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	破れ、へたり、 擦れ、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	△	右割れ
オイル漏れ	○	シリンダヘッド	オルタネーター	◎		ウィンカー	○	前：右不灯、左不灯
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎				
排気	◎		異常ランプ	△	ABS			
マフラー	○	テールパイプすず付 着	オーディオ	◎				
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー			
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎				
			ETC	／				
			タコグラフ	／				
ミッション			上物仕様			デフ		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎		床材質	／	鉄板	異音	△	
ギア抜け	◎					オイル漏れ	○	にじみ有
クラッチ	◎					デフロック	◎	
異音	◎							
オイル漏れ	○	にじみ有						
リターダ	／							

特記事項 欠品部品ボデー内
記録簿 ○

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
	12		12		245/70R19.5		245/70R19.5
	8		4		245/70R19.5		245/70R19.5
5	5	5	5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
2	2	0	0	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
スペア	0		－		スペア	245/70R19.5	－
素材：アルミ				備考：			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍ウィング	パプコ		(不明)
【備考】庫内灯4、ラッシング二段、			
冷凍機／サブエンジン（スタンバイ付）	サーモキング		(不明)
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有



【外装】				【ボデー内】						
外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ