

| 車両情報          |             |             |         |                                                 |
|---------------|-------------|-------------|---------|-------------------------------------------------|
| 車名            | 初年度登録       | 型式          | 形状      | 車台番号                                            |
| UDトラックス       | 平成20年12月    | PKG-CD4ZA   | アルミウイング | CD4ZA-31530                                     |
| 走行            | 馬力          | シフト         | ブレーキ    | ボディ内寸                                           |
| 約 1,500,000km | 380PS/279KW | セミア/T エスコット | エア－     | 長：9,600 mm 幅：2,300 mm<br>高：2,400 mm 門高：2,400 mm |

◎：良好    ○：通常走行問題なし    △：要修理    ／：装備無し    ※あくまでも当社判断基準によるものです

| エンジン  |    |       | 電装関係     |    |      | キャビン   |    |                  |
|-------|----|-------|----------|----|------|--------|----|------------------|
| 点検項目  | 結果 | 状態    | 点検項目     | 結果 | 状態   | 点検項目   | 結果 | 状態               |
| 異音    | △  | 点検不可  | エアコン     | △  | 点検不可 | シート    | ○  | 破れ、へたり、<br>擦れ、汚れ |
| オイル混入 | △  |       | スターター    | △  | 点検不可 | ヘッドライト | ◎  | ハロゲン             |
| オイル漏れ | △  |       | オルタネーター  | △  |      | ウinker | ◎  |                  |
| 水混入   | △  |       | P/W（運転席） | ◎  |      | ワイパー   | ◎  |                  |
| 水漏れ   | △  |       | P/W（助手席） | ◎  |      | ミラー    | ○  | カバー外れ            |
| 燃料漏れ  | △  |       | 坂道発進装置   | △  | 点検不可 |        |    |                  |
| 排気    | △  | 点検不可  | 異常ランプ    | △  |      |        |    |                  |
| マフラー  | △  | 点検不可  | オーディオ    | ◎  |      |        |    |                  |
| ターボ   | △  | 点検不可  | バックカメラ   | /  |      |        |    |                  |
| 冷却水吹返 | △  |       | 電格ミラー    | ○  | 動き悪い |        |    |                  |
|       |    |       | ETC      | /  |      |        |    |                  |
|       |    |       | タコグラフ    | /  |      |        |    |                  |
| ミッション |    |       | 上物仕様     |    |      |        |    |                  |
| 点検項目  | 結果 | 状態    | 点検項目     | 結果 | 状態   |        |    |                  |
| ギア鳴き  | △  |       | 床材質      | /  | 木材   |        |    |                  |
| ギア抜け  | △  |       |          |    |      |        |    |                  |
| クラッチ  | △  | 点検不可  |          |    |      |        |    |                  |
| 異音    | △  |       |          |    |      |        |    |                  |
| オイル漏れ | ◎  |       |          |    |      |        |    |                  |
| リターダ  | ◎  | 永久磁石式 |          |    |      |        |    |                  |

| 点検項目  | 結果 | 状態                |
|-------|----|-------------------|
| リーフサス | ◎  |                   |
| エアサス  | △  | 点検不可              |
| パワステ  | △  |                   |
| ハンドル  | ○  | 擦れ、エグレ            |
| 燃料タンク | ◎  | スチール<br>300L 300L |

| 点検項目  | 結果 | 状態   |
|-------|----|------|
| 異音    | △  |      |
| オイル漏れ | ○  | にじみ有 |
| デフロック | /  |      |





特記事項

記録簿    ○

| タイヤ残量   |    |    |    | タイヤサイズ      |             |             |             |
|---------|----|----|----|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 単位：mm   |    |    |    |             |             |             |             |
| 13      | 9  |    |    | 275/80R22.5 | 275/80R22.5 |             |             |
| —       | —  |    |    | —           | —           |             |             |
| 12      | 12 | 12 | 12 | 275/80R22.5 | 275/80R22.5 | 275/80R22.5 | 275/80R22.5 |
| 0       | 0  | 0  | 0  | 275/80R22.5 | 275/80R22.5 | 275/80R22.5 | 275/80R22.5 |
| スペア     | 4  | —  |    | スペア         | 275/80R22.5 | —           |             |
| 素材：スチール |    |    |    | 備考：         |             |             |             |

| 上物仕様             |         |                  |      |
|------------------|---------|------------------|------|
| 上物名              | メーカー    | 型式「製造番号」         | 年式   |
| アルミウイング          | 日本フルハーフ | DML<br>「W8J0368」 | (不明) |
| 【備考】庫内灯4、ラッシング二段 |         |                  |      |
|                  |         |                  |      |
| 【備考】             |         |                  |      |
|                  |         |                  |      |
| 【備考】             |         |                  |      |

| 外装状態     |        |         |            |
|----------|--------|---------|------------|
| キャブコーション | フレーム番号 | フレームのさび | 飛石         |
| 有        | 確認済    | 小       | 飛石有(リペア 可) |



【外装】

【ボデー内】

|      |       |    |     |    |     |    |      |       |       |     |
|------|-------|----|-----|----|-----|----|------|-------|-------|-----|
| 外装キズ | 外装へこみ | うき | 曲がり | サビ | 補修跡 | 割れ | 庫内キズ | 庫内へこみ | 庫内穴あき | 床汚れ |
|------|-------|----|-----|----|-----|----|------|-------|-------|-----|