

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
UDトラックス	平成16年8月	KL-CD48L	アルミウイング	CD48L-32093
走行	馬力	シフト		ブレーキ
約 1,700,000km	370PS/272KW	セミア/T	エスコット 12速	エア
				ボディ内寸
				長: 9,600 mm 幅: 2,370 mm 高: 2,530 mm 門高: 2,460 mm

◎: 良好 ○: 通常走行問題なし △: 要修理 /: 装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	△	点検不可 通電不可のため	エアコン	△	点検不可	シート	○	破れ、へたり
オイル混入	△	点検不可 ラジエーター欠、冷却水なし	スターター	△	点検不可	ヘッドライト	△	点検不可 左欠
オイル漏れ	○	ロッカーカバー、インタークーラーホース	オルタネーター	△	点検不可	ウィンカー	△	前: 点検不可 後: 点検不可 サイド: 点検不可 左欠
水混入	◎		P/W(運転席)	△	点検不可	ワイパー	◎	点検不可
水漏れ	△	ラジエーター欠	P/W(助手席)	△	点検不可	ミラー	○	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	△	点検不可	走行関係		
排気	△	点検不可	異常ランプ	△	点検不可	点検項目	結果	状態
マフラー	◎		オーディオ	△	点検不可	リーフサス	◎	
ターボ	△	点検不可	バックカメラ	△	点検不可	エアサス	○	点検不可
冷却水吹返	△	点検不可	電格ミラー	△	点検不可	パワステ	○	点検不可
ミッション			ETC	◎	標準	ハンドル	○	擦れ
点検項目	結果	状態	上物仕様			燃料タンク	◎	スチール 300L 200L
ギア鳴き	△	点検不可	点検項目	結果	状態	デフ		
ギア抜け	△	点検不可	床材質	/	木材	点検項目	結果	状態
クラッチ	△	点検不可				異音	○	点検不可
異音	△	点検不可				オイル漏れ	◎	
オイル漏れ	◎					デフロック	/	
リターダ	△	点検不可						





特記事項 エンジンハーネス炎上、始動不可
通電不可
フロントバンパー他欠品部品ボデー内構成
記録簿 ○

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位: mm							
11	10			295/80R22.5	295/80R22.5		
—	—			—	—		
8	5	6	6	275/70R22.5	275/70R22.5	275/70R22.5	275/70R22.5
9	9	9	9	275/70R22.5	275/70R22.5	275/70R22.5	275/70R22.5
スベア	3	—		スベア	295/80R22.5	—	

素材: スチール 備考:

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	日本フルハーフ	DMB 「W7HD720」	(不明)
【備考】 ラッシング2段 室内灯4個			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	亀裂



【外装】	【ボデー内】
外装キズ	庫内キズ
外装へこみ	庫内へこみ
うき	庫内穴あき
曲がり	床汚れ
サビ	
補修跡	
割れ	