

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
UDトラックス	平成29年4月	TKG-MK38L	クレーン付平	JNCLSC0A6HU018907
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
59,117km	215PS/158KW	M/T 6速	エア－	長：5,540mm 幅：2,126mm 高：400mm 門高：mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	

ミッション

点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	/	

電装関係

点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	ナビ付き
バックカメラ	/	
電格ミラー	◎	
ETC	◎	標準
タコグラフ	/	

上物仕様

点検項目	結果	状態
床材質	/	木材

キャビン

点検項目	結果	状態
シート	○	へたり
ヘッドライト	◎	H I D
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	

走行関係

点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	/	
パワステ	◎	
ハンドル	◎	
燃料タンク	◎	スチール 200L

デフ

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	/	

特記事項

記録簿 有 (H31/4、R2/4)

タイヤ残量

単位：mm

13	8		
—	—		
6	6	5	7
—	—	—	—
スベア		13	—

タイヤサイズ

—	—	—	—
—	—	—	—
—	—	—	—
スベア		—	—

素材：スチール 備考：タイヤサイズ全て225/70R19.5

上物仕様

上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミ平	ト－ヨーボディ		





【備考】ローブ穴4対、丸カン床フック6対。

クレーン／クレーン	タダノ	TM-ZE365HR 「KC6078」	平成29年3月
【備考】5段ブーム、フックイン、ラジコン付き。			

【備考】

外装状態

キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】

外装キズ 外装へこみ うき 曲がり サビ 腐修跡 割れ

【ボデー内】

庫内キズ 庫内へこみ 庫内穴あき 床汚れ